

ASBESTIANALYYSI

Tilaaaja:	Tyrnävän kunta	Tilauspäivä:	4.5.2022
Kohde:	Kallentie 3	Toimitettu laboratorioon:	5.5.2022
Projektinnumero:	Väentupa INV 090520	Laboratorio:	Oulu

Menetelmät:

Asbestianalyysi on akkreditoitu menetelmä. Analyysi suoritetaan tilaajan toimittamista näytteistä soveltaen standardia ISO22262-1:2012 optisella analyysillä käyttäen stereomikroskooppia sekä polarisaatiomikroskooppia ja/tai alkuaineanalyysillä käyttäen pyyhkäiselektronimikroskooppia (SEM/EDS). Taulukossa asbestin esiintyminen on havainnollistettu tummennuksella: tummennus tarkoittaa, että kyseinen näyte sisältää asbestia. Asbestin laatu on ilmoitettu tulos -sarakeessa. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannosta KSE 2013 mukaisesti. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF -muodossa ilman suojausta.

Näytteenottaja: Timo Kangasjärvelä

Näyte	Materiaali / tila tai rakennusosa	Menetelmä VM/EM*	Tulos
1	Kattohuopa 1997	VM	Ei sisällä asbestia.

*VM = optinen analyysi, EM = elektronimikroskooppi



Jussi Myllykangas, Tutkija, Geologi
p. 050 439 5077, jussi.myllykangas@labroc.fi