



TYRNÄVÄN KUNTA



**ARKKITEHTITOIMISTO
PEKKA LUKKAROINEN OY**

Kauppurienkatu 12, 4. krs, 90100 Oulu
puh 08 - 888 3300 fax 08 - 888 3311
etunimi.sukunimi@ark-lukkaroinen.fi

TYRNÄVÄ, MURRON JA OJAKYLÄN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSINVENTOINNIN TARKISTUS

23.7.2007, päivitetty ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen 30.5.2008

alleviivatut kohteet seudullisesti merkittäviä

<u>M1</u>	KEMILÄ
M2	AROLA
<u>M3</u>	LANTTO
M6	RIIKO-OJA
<u>M7</u>	KOTILAINEN
<u>M8</u>	HONKALA 2. asuinrakennus ja navetta hyvin huonokuntoiset, päärakennus ja "luhti" kunto huono/kohtalainen
M10	UUSI-VÄHÄNEN
<u>M11</u>	KESTI pääarakennuksen kunto huonontunut entisestään
M12	YLI-PATALA
<u>M14</u>	AROLA hieno mäntykuja, hyvä kokonaisuus, uusi seudullisesti merkittävä
M15	HEVOS-PATALA
M16	LIIPERI mineriitillä "pilatut" asuinrakennukset, ei seudullisesti merkittävä
<u>M17</u>	JAAKKOLA
<u>M18</u>	ISOKANGAS
M19	SUTELA 1950-luvun asuintalo
M20	TAPIO hyväkuntoinen pihapiiri (päärak., elosuoja, maakellari, maitolava)
M21	HAKALA
M22	OJALA päärakennus vanha, kohtalaisen hyväkuntoinen
M25	PATALA
M30	NISULA
M31	AALTOMAA
<u>M32</u>	KOTIKUMPU hieno koivukuja, hyvä kokonaisuus, uusi seudullisesti merkittävä
M33	KOIVULA ei seudullisesti arvokas
M39	KULMALA
<u>M40</u>	VIRKKUNEN
M41	MATERO
M42	KESKIAHO
M44	PAASO-KUKKONEN
M45	PÖYTÄLÄ siisti pihapiiri, jossa päärak., liiteri ja aitta
M47	PUTKISUO
M49	VIRKKULA rakennuksia uusittu reippaasti, ei enää seudullisesti merkittävä
<u>M51</u>	MURRON RUKOUSHUONE
<u>M52</u>	PUOTILA
<u>M53</u>	MURRON VANHA KOULU
M55	KORPELA
M60	BJÖRN ei seudullisesti arvokas, vain päärakennus paikallisesti merkittävä
poistettu inventointiluettelosta tarkemman tutkimuksen jälkeen, muistutusvastine 16.	
M61	RINTALA
M66	VÄÄNÄNEN
<u>M67</u>	KÄYRÄ uusi seudullisesti merkittävä
M68	HAURU



TYRNÄVÄN KUNTA



**ARKKITEHTITOIMISTO
PEKKA LUKKAROINEN OY**

Kauppurienkatu 12, 4. krs, 90100 Oulu
puh 08 - 888 3300 fax 08 - 888 3311
etunimi.sukunimi@ark-lukkaroinen.fi

tarkistuksessa inventointiluettelosta poistettut:


M4	LAUKKA
M5	VÄÄNÄNEN
M9	SALMELA
M13	PATAPÄÄ
M23	PAASO
M24	UUSITALO
M26	NURMELA
M34	KORKALA
M43	RAHKILA
M46	KUIKKALA
M50	HEIKURA
M54	JAAKKOLA
M56	RÄMET
M57	RASILA
M58	AAVIKKO
M59	REUNALA
M60	<i>BJÖRN (ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen poistettu)</i>
M62	PIKKULAHOLAINEN
M63	VIKIÖ
M69	PIIRAINEN
M70	OLLILA


(ei kaava-alueella:


M27	KUMPU
M28	PUROLA
M29	LEHTONIEMI
M35	"PIKKU MÖKKI PELLOLLA"
M36	KOIVUKUJA
M37	SIIRTOLA
M38	PELTOLA
M48	KUUSELA
M64	SIVULA
M65	SYRJÄLÄ
M71	MÄNTYLÄ
M72	TIITONSAARI
M73	PIHJALASAARI
M74	LEHTOLA
M75	LAUKKUSAARI
M76	TULIKANGAS
M77	"TAUNO KANKAAN PAIKKA"
M78	KIVELÄ
M79	ISO-PIILOLA
M80	MÄKELÄ
M81	KOTALA I
M82	KOTALA II)


Rakennusinventointikohteet Tyrnävä 2003

M 1	Kemilä	M 46	Kuikkala
M 2	Arola	M 47	Putkisuo
M 3	Lantto	M 48	Kuusela
M 4	Laukka	M 49	Virkkula
M 5	Väänänen	M 50	Heikura
M 6	Riiko-Oja	M 51	Murron rukoushuone
M 7	Kotilainen	M 52	Puotila
M 8	Honkala	M 53	Murron vanha koulu
M 9	Salmela	M 54	Jaakola
M 10	Uusi-Vähänen	M 55	Korpela
M 11	Kesti	M 56	Rämet
M 12	Yli-Patala	M 57	Rasila
M 13	Patapää	M 58	Aavikko
M 14	Arola	M 59	Reunala
M 15	Hevos-Patala	M 60	Björn
M 16	Liiperi	M 61	Rintala
M 17	Jaakkola	M 62	Pikkulaholainen
M 18	Isokangas	M 63	Vikiö
M 19	Sutela	M 64	Sivula
M 20	Tapio	M 65	Syrjälä
M 21	Hakala	M 66	Väänänen
M 22	Ojala	M 67	Käyrä
M 23	Paaso	M 68	Hauru
M 24	Uusitalo	M 69	Piirainen
M 25	Patala	M 70	Ollila
M 26	Nurmela	M 71	Mäntylä
M 27	Kumpu	M 72	Tiitonsaari
M 28	Purola	M 73	Pihlajasaari
M 29	Lehtoniemi	M 74	Lehtola
M 30	Nisula	M 75	Laukkusaari
M 31	Aaltomaa	M 76	Tulikangas
M 32	Kotikumpu	M 77	"Tauno Kankaan paikka"
M 33	Koivula	M 78	Kivelä
M 34	Korkala	M 79	Iso-Piilola
M 35	"pikku mökki pellolla"	M 80	Mäkelä
M 36	Koivukuja	M 81	Kotala I
M 37	Siirtola	M 82	Kotala II
M 38	Peltola		
M 39	Kulmala		
M 40	Virkkunen		
M 41	Matero		
M 42	Keskiahho		
M 43	Rahkila		
M 44	Paaso-Kukkonen		
M 45	Pöytälä		









SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 01

Kemilä

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero
Ängeslevä402 / 57:175. Kaupungin osa / kortteli / talo
Tulilanto6. Kohdetyyppi
Maatalous7. Peruskartta / koordinaatit
3421 06 Tyrnävä
7189/920 3439/6408. Osoite
Tulilantontie9. Omistaja ja
omistajan osoite
Veikko Kemilän perikunta
(katso henkilöt kohdasta 12)

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Päärakennus	Navetta	Luhti	Aitta
Nykyinen käyttö	Kesäasunto	Varasto / traktoritali	Varasto	Ei
Alkuperäinen käyttö	asuinrakennus	Navetta / /talli / lato	Vaate / ruoka / nukkuma.	Jyväaitta
Rakentamisaika	1920 - 1930	1920 -1930	1920 -1930 ja 1950 l.	1950 -luku
Rakentaja	Ikka Kemilä	Ikka Kemilä	Ikka Kemilä	Veikko Kemilä
Kerros-luku	1	1	1	2
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi / betoni	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Hirsi / ranko ?	Hirsi / ranko	Ranko ?	Ranko
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	Huopa
Vuoraus	Vaakaponttilauta	Ei / pystyrimalauta	Pystyrimalauta	Vaakaponttilauta
Ulkoväri	Pun. / valk./ kelt.	Pun. / valk./ kelt.	Pun. / valk./ kelt.	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä
Erityispiirteet	Pystyrimalautoitettu umpikuisti	L - mallinen	3 - osainen,joista uusin 1950 - luvulta	
Yli neljä rakennusta	☒			

11. RAKENNUSHISTORIA

Ikka ja Marja Kemilä perustivat tilan todennäköisesti 1920- tai 1930- luvulla.Ikka on syntynyt 1901 ja tuli Kylmälän kylästä. Hän raivasi vähän peltoa metsästä ja kävi ainakin aluksi töissä Paason tilalla.

Mahdollisesti päärakennuksessa oli aluksi vain pirtti, jolloin kamari olisi rakennettu myöhemmin.Myös navetta rakennusta on todennäköisesti jatkettu jälkeenpäin.L - mallinen rakennus alkaa hirsinavettana, jonka päädyssä on rankorakenteinen lato.

Ladosta kääntyy 90 astetta sivulle hirsinen talliosa, jonka päätyyn on 1960- luvulla rakennettu traktoritali.Rakennuksen päässä on vielä puu-see.Luhtiin on aluksi kuulunut vaate- ja ruoka-

aitta, 1950- luvulla sen Arolan(M2) puoleiseen päätyyn on tehty nukkuma-aitta.1960- luvulla vanha savusauna oli vielä käytössä, mutta on nykyään purettu. Lehmät on laitettu pois 1970- luvulla, Veikko ja Sylvi Kemilä asuivat tilalla 1992 saakka, jonka jälkeen se on ollut perikunnan kesäasuntona.

Pihassa on sauna 1960 - 1970 - luvulta ja aitan vieressä vanha junavaunu. Pellon laidassa on lato 1960 - luvulta.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Tila sijaitsee mäntykankaalla ja pihapiirissä on vanhoja mäntyjä. Tilan takaa avautuu Ojakylän laajat peltoaukeat.

Perikunta: Sylvi Kemilä Tyrnävän Punahilkka, Pirkko Siira Tyrnävä, puh.5451265 / 040 8207655, Antti Kemilä Oulu

13. SÄILYMISEDELITYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Tila on kesäasuntona ja rakennukset ovat hyvässä kunnossa.

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Idyllinen 1920-1930-luvun tila, jolla rakennuksia myös 1950-luvulta.

15. Rakennushistoriallinen ☒16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒

Seudullisesti merkittävä kohde



- 1 Päärakennus
- 2 Navetta
- 3 Luhti
- 4 Aitta
- Liiteri
- Kellari
- Elosuoja
- 2 kpl latoja



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|-----------------------------|
| 8 | 5 | Pihapiiri |
| 8 | 6 | Päärakennus |
| 8 | 7 | Päärakennuksen ikkuna |
| 8 | 8 | Navetta |
| 8 | 9 | Luhti |
| 8 | 10 | Sauna (1960- 1970- luvulta) |
| 8 | 11 | Aitta ja junavaunu |
| 8 | 12 | Elosuoja |
| 8 | 13 | 2 kpl latoja |
| 8 | 14 | Liiteri |
| 8 | 15 | Kellari |
| 8 | 16 | Peltolato (1960- luvulta) |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

22 LIITTEET:

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

25.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Pirkko Siira, puhelimessa 24.07 ja 25.07.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE			MUSEOVIRASTO	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS			M 01	
Rakennus	Liiteri	Kellari	Elosuoja	2 kpl latoja
Nykyinen käyttö	Varasto	Ei	Varasto	Konasuoja
Alkuperäinen käyttö	Puuliiteri	Kellari	Elosuoja	Heinä / olkilato
Rakentamisaika	1950 - 1960	Ennen v. 1950	1950 - 1960	1950 - 1960
Suunnittelija	Veikko Kemilä	likka tai Veikko Kemilä	Veikko Kemilä	Veikko Kemilä
Kerrosluku	1	1	1	1
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Ranko	Luonnokivi	Ranko	Ranko
Kattomuoto	Satula	Satula	Auma	Satula
Kate	Huopa	Huopa	Huopa / pelti	Huopa
Vuoraus	Pystylauta	Pystylauta	Pystylauta	Pystylauta
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun.	Pun..	Pun.
Päämitat, noin				
Kunto	Hyvä	Hyvä	Kohtalainen	Hyvä
Erityispiirteet	Päädyssä halkokatos	Maakuoppa	Pyöreillä pystypuilla tuettu kattorakenne	
Rakennus				
Nykyinen käyttö				
Alkuperäinen käyttö				
Rakentamisaika				
Suunnittelija				
Kerrosluku				
Perusta				
Runko				
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus				
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto				
Erityispiirteet				
Rakennus				
Nykyinen käyttö				
Alkuperäinen käyttö				
Rakentamisaika				
Suunnittelija				
Kerrosluku				
Perusta				
Runko				
Kattomuoto	Satula	Satula		
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa		
Vuoraus				
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.		
Päämitat, noin				
Kunto				
Erityispiirteet				

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 02

Arola

2. Kunta Tyrnävä

4. Kyä / rekisterinumero

Ängeslevä402 57:1

5. Kaupungin osa / kortteli / talo
Tulilanto6. Kohdetyyppi
Maatalous

7. Peruskartta / koordinaatit

3421 06 Tyrnävä

7189/900 3439/820

8. Osoite

Tulilantontie 16

9. Omistaja ja
omistajan osoite

Matti Parkkinen

Tulilantontie 16

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Navetta	Luhti	Elosuoja	Aitta
Nykyinen käyttö	Ei	Varasto	Konesuoja	Ei
Alkuperäinen käyttö	Navetta ja lato	Nukkumaluhti	Elosuoja	Talli
Rakentamisaika	1956	1950 - luku	1940 - luku	1900 - luvun alku
Rakentaja	-	-	-	-
Kerrosluku	1	1	1	2
Perusta	Betoni	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Sementitiili / ranko	Ranko	Ranko	Hirsi
Kattomuoto	Satula	Satula	Auma	Satula
Kate	Profiilipelti	Profiilipelti	Profiilipelti	Profiilipelti
Vuoraus	Ei / pystyrimalauta	Pystyrimalauta	Pystylomalauta	Ei / pystyrimalauta
Ulkoväri	Ei pun /valk /rusk	Pun. / valk. / rusk	Pun.	Ei
Päämitat, noin				
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Kohtalainen
Erityispiirteet	Päädyssä lato, jossa pystylaudoitus		Pyöreillä pystypuilla tuettu kattorakenne	Päätykolmiot rankoa.Ollut ensin talli,sitten jyväättä
Yli neljä rakennusta	☐			

11. RAKENNUSHISTORIA

Vanha päärakennus on purettu 1980-luvulla, jolloin uusi rakennettu. Pihassa myös uusi asuinrakennus. Navetta jäi tyhjäksi keväällä 2003.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Tila sijaitsee Tulilantontien päässä, ympärillä peltoaukeata.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Tilalla asutaan. Rakennukset ovat hyvässä kunnossa, eikä niitä ole tarkoitus purkaa.

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Tilalla on aitta 1900-luvun alusta ja navetta, elosuoja ja luhti 1940- ja 1950-luvuilta.

Paikallisesti merkittävä kohde


15. Rakennushistoriallinen ☐16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒



- 1 Navetta
- 2 Luhti
- 3 Elosuoja
- 4 Aitta

20 VALOKUVAT:

Film	Kuva
1	1 Aitta
1	2 Navetta
1	3 Navetta



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

29.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Matti Parkkinen 5.6.2003,puhelimessa 18.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

2. Kunta Tyrnävä

3. Kohde

M 03

Lantto

4. Kylä / rekisterinumero

Ängeslevä402 / 8:4

5. Kaupunkin osa / kortteli / talo
Tullilantto6. Kohdetyyppi
Maatalous

7. Peruskartta / koordinaatit

3422 04 Tupos
7190/10 3439/930

8. Osoite

Tullilantontie

9. Omistaja ja
omistajan osoiteMatti Parkkinen
Tullilantontie 16

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Päärakennus	Luhti	Aitta	Pikkuaitta
Nykyinen käyttö	-	-	-	-
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	-	-	-
Rakentamisaika	1928	-	-	-
Rakentaja	-	-	-	-
Kerrosluku	1	-	1	1
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Hirsi	Ranko	Hirsi	Hirsi
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Profiilipelti	Profiilipelti	Profiilipelti	Mineriitti
Vuoraus	Ei	Vaakapontti	Ei	Ei
Ulkoväri	Kelt / pun / valk	Pun. / valk / rusk.	Ei / pun	Ei
Päämitat, noin				
Kunto	Kohtalainen	Hyvä	Kohtalainen	Hyvä
Erityispiirteet	Umpikuisti, jossa lomalaudoitus.		Päätykolmiot rankoa, pystyrimalaudoitus.	Pikkuikkuna.
Yli neljä rakennusta	☐			

11. RAKENNUSHISTORIA

Päärakennuksessa on umpikuisti, joka näyttää jälkeempään rakennetulta. Se erottuu rakennuksesta, ikkunat ovat kuitenkin samanlaiset. Pihassa on uudempia rakennuksia traktoritali ja piharakennus.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Suuren peltoaukean reunamilla. Pienten rakennusten suljettu pihapiiri.

13. SÄILYMEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Tila on asumaton, mutta rakennuksia on pidetty kunnossa. Omistaja ei kommentoi enempää.

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Tilan päärakennus on vuodelta 1928.

Seudullisesti merkittävä kohde

15. Rakennushistoriallinen ☒16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒



- 1 Päärakennus
- 2 Luhti
- 3 Aitta
- 4 Pikkuaitta

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|---------------|
| 4 | 14 | Asuinrakennus |
| 4 | 15 | Luhti |
| 4 | 16 | Aitta |
| 4 | 17 | Pikkuaitta |
| 4 | 18 | Pihapiiri |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

05.01.2004

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Matti Parkinen puhelimesta 18.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO
KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 06

Riiko-oja

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero
Ängeslevä402 / 57:22

5. Kaupungin osa / korttel / talo
Ojakylä

6. Kohdetyyppi
Maatalous

7. Peruskartta / koordinaatit
3422 04 Tupos
7190/390 3438/760

8. Osoite
Murrontie 33

9. Omistaja ja
omistajan osoite
Pekka Vähänen
Murrontie 33

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus Vanha asuinrakennus

Nykyinen käyttö Varasto / toimisto

Alkuperäinen käyttö Asuinrakennus

Rakentamisaika n.1955

Rakentaja Uuno Nurro

Kerrosluku 1 1/2

Perusta Betoni

Runko Ranko

Kattomuoto Satula

Satula

Satula

Satula

Kate Huopa

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Vuoraus Vaakaponttilauta

Ulkoväri Vaalea / rusk

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Päämitat, noin

Kunto Hyvä

Erityispiirteet

Yli neljä rakennusta



11. RAKENNUSHISTORIA

Juho Nurro on perustanut tilan 1900 - luvun alussa, 1950 - luvulla Uuno Nurro on rakentanut asuinrakennuksen. Tilalla on ollut myös sauna, luhti ja pieni navetta jossa Nurro on pitänyt paria lehmää.

Pentti Vähänen on ostanut tilan n.1966 ja Pekka Vähänen osti sen isältään 1992. Tilalla on viljelty ruokaperunaa ja rehuviljaa n.20 vuoden ajan. Pihapiirissä on suuria tuotantorakennuksia ja vuosi sitten valmistunut asuinrakennus.

Vanha asuinrakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan,ikkunoita ei ole vaihdettu eikä sitä ole laajennettu.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Peltojen ympäröimä perunatila. Vanhan talon takana kuusiaita.

13. SÄILYMEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)

Tilaa viljellään ja vanha asuinrakennus säilytetään varasto- ja toimistotilana. Kohde kuuluu Ängesleväjokivarren viljelysmaisemaan, joka avautuu etenkin Ängeslevä-Murto tien länsipuolella laajaksi peltolakeudeksi, johon liittyvät tilojen rak.ryhvät, koivukujat ja peltojen yksittäispuut. C/vk (C=Edellyttää erityisen huolellista vanhan rak.kannan ja kult.

14. LUETTELOINTIPERUSTE


Alkuperäisessä asussaan säilynyt 1950-luvun asuinrakennus.

15. Rakennushistoriallinen ☐

16. Historiallinen ☐

17. Maisemallinen ☒

Paikallisesti merkittävä kohde



1 Vanha asuinrakennus

2

3

4

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

5 35 Vanha asuinrakennus



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

29.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Pekka Vähänen 8.7 2003

Pentti Vähänen 22.7 2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 07

Kotilainen

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero
Ängeslevä402 / 40:185. Kaupungin osa / kortteli / talo
Ojakylä6. Kohdetyyppi
Maatalous7. Peruskartta / koordinaatit
3422 04 Tupos
7190/800 3438/7108. Osoite
Murrontie 369. Omistaja ja
omistajan osoite
Hannu Kotila
Murrontie 36

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Päärakennus	Vanha asuinrakennus	Navetta	Sauna
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus	Varasto	Varasto	Ei
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Asuinrakennus	Navetta	Sikala
Rakentamisaika	1910	1800 - luku	1900 - luvun alku	?
Rakentaja				
Kerroslukku	1 1/2	1	1	1
Perusta	Luonnonk.betoni vuor	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Hirsi	Hirsi	Hirsi	Hirsi
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	Huopa
Vuoraus	Vaakaponttilauta	Vaakalauta	Ei / pystyrimalauta	Ei/lomalauta/nurkkal
Ulkoväri	Kelt / valk	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto	Hyvä	Huono	Kohtalainen	Huono
Erityispiirteet	Umpikuisti, jossa alkuperäiset ikkunat	Hienot ikkunat, ollut komea talo	Kaksi vanhaa ikkunaa, koristeelliset puitteet	Päätykolmiot rankoa, lomalaudoitus
Yli neljä rakennusta				
	☒			

11. RAKENNUSHISTORIA

Tila kuuluu Ojakylän vanhimpiin suuriin tiloihin. Kotilan suku on viljellyt sitä vuodesta 1763. 1910 rakennettu uusi asuinrakennus oli talvisin niin kylmä, että talon väki asui siinä vain kesäisin ja muutti talveksi vanhaan taloon vielä sota aikanaikin.

Sotien aikaan uudessa rakennuksessa asui siirtolaisia. Ja kun väkiluvun lisääntyttä siirtolaisten myötä ei kaikki mahtuneet Ängeslevän kouluun, pidettiin Kotilaisen uudella puolella koulua. Lilja Vesikko opetti ala-asteen yläluokkia. Tilalla oli sotavankeja maataloustöissä, yleensä kaksi kerrallaan ja henkilöiden piti vaihtua välillä etteivät he tutustuneet liikaa talon väkeen. Uudempi asuinrakennus vuorattiin 1920 - luvulla ja peruskorjattiin 1968. 1970 - luvulla rakennettiin lisäsiipi ja ikkunat uusittiin 1990 - luvun lopussa. Navettaan uusittiin ikkunoita 1971 ja se jäi tyhjilleen 1996.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Suljettu pihapiiri viljelysten keskellä, vähän puita ja uusia maatalousrakennuksia ympärillä. Murrontien varressa pellolla suojeltuja vanhoja mäntyjä.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Tila on asuttuna, mutta uudet rak. ovat syrjäyttäneet vanhat, jotka ovat jääneet vaille kunnostusta. Ainakin huonokuntoisin aitta aiotaan purkaa. Kohde kuuluu Ängesleväjokivarren vilj. maisemaan, joka avautuu etenkin Ängeslevä-Murto tien länsip. laajaksi peltolakeudeksi, johon liittyvät tilojen rak. ryhmät, koivukujat ja peltojen yksittäispuut. C/vk (C=Edellyttää erityistä huolellista vanhan rak. kannan ja kult. maisem. huom. ottamista alueen kaavoit. ja täyd. rak. ssa. vk=valtak. merkittävä

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Useita vanhoja rakennuksia. Tilalla pitkät perinteet, siellä on myös pidetty koulua.


Seudullisesti merkittävä kohde

15. Rakennushistoriallinen ☒16. Historiallinen ☒17. Maisemallinen ☒



- 1 Päärakennus
- 2 Vanha asuinrakennus
- 3 Navetta
- 4 Sauna
- Aitta
- Aitta
- Savusauna


VANHA ASUINRAKENNUS



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

1	4	Vanha asuinrakennus	
1	5	Päärakennus	
1	6	Päärakennuksen kuisti	
1	7	Sauna	
1	8	Aitan ovi (huonompi, josta katto pudonnut)	



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993

22 LIITTEET:

—

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

29.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Hannu Kotila 5.6.2003
Mauno Kotila 23.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO			MUSEOVIRASTO	
KOHDEINVENTOINTILOMAKE				
10. RAKENNUKSEN KUVAUS			M 07	
Rakennus	Aitta	Aitta	Savusauna	
Nykyinen käyttö	Ei	Ei	Varasto	
Alkuperäinen käyttö	Jyvääitta	Jyvääitta?	Savusauna	
Rakentamisaika	1800 - luvun loppu	1800 - luvun loppu?	?	
Suunnittelija				
Kerrosuku	1	2	1	
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi	
Runko	Hirsi	Hirsi	Hirsi / ranko	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Huopa	Ei	Huopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus	Nurkkalaudat	Pystylomalauta	Ei / pystylomalauta	
Ulkoväri	Ei	Ei	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto	Huono	Huono	Huono	
Erityispiirteet	Puu kasvanut aivan aittaan kiinni	Pärekatto pudonnut. Hieno ovi.	2- osainen	

Rakennus				
Nykyinen käyttö				
Alkuperäinen käyttö				
Rakentamisaika				
Suunnittelija				
Kerrosuku				
Perusta				
Runko				
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus				
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto				
Erityispiirteet				

Rakennus		
Nykyinen käyttö		
Alkuperäinen käyttö		
Rakentamisaika		
Suunnittelija		
Kerrosuku		
Perusta		
Runko		
Kattomuoto	Satula	Satula
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus		
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin		
Kunto		
Erityispiirteet		

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

2. Kunta Tyrnävä

3. Kohde

M 08

Honkala

4. Kylä / rekisterinumero
Ängeslevä402 / 38:495. Kaupungin osa / kortteli / talo
Ojakylä6. Kohdetyyppi
Maatalous7. Peruskartta / koordinaatit
3422 04 Tupos
7190/760 3438/1108. Osoite
Murrontie 309. Omistaja ja
omistajan osoite Impi Pakonen, Oulu

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Päärakennus	2. asuinrakennus	Luhti	Navetta
Nykyinen käyttö	Kesäasunto	Ei	Ei	Ei
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Kesäisin asuttu	?	Navetta ja lato
Rakentamisaika	1700 l. ?	1700 l. ?	?	1900 l. ?
Rakentaja	?	?	?	?
Kerrosluku	1	1	2	1
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Hirsi	Hirsi, pitkänurkka	Hirsi, pitkänurkka	Hirsi
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	Huopa
Vuoraus	Vaakaponttilauta	Ei	Ei	Pystyrimalauta
Ulkoväri	Pun. / val. / kelt. / sin.	Pun. / valk. / keit.	Pun. / valk. / musta.	Pun. / valk.
Päämitat, noin	9 x 17 m	7 x 17 m		
Kunto	Hyvä	Kohtalainen	Hyvä	Kohtalainen
Erityispiirteet	Iso umpikuisti, jossa 2 ovea	Korkea kivijalka. Umpikuisti, jossa 2 ovea. Kellarin ovet molemmipuolin kuistia	Pitkä rakennus, jossa 5 ovea. Päädystä puu-see.	Iso rakennus, päädystä ranko lato. Maitohuone rankoa, vaakapontti vuoraus.
Yli neljä rakennusta	☒			

11. RAKENNUSHISTORIA

Impi Pakosen mukaan tila on perustettu 1700- luvulla. Se on ollut eri sukujen omistuksessa, Pakosilla n. 1920-1930 luvulta saakka. Honkala on ollut suuri tila, nykyisin kaikki pellot on myyty ja tila on ollut asumattomana useita vuosia.

Päärakennukseen tulee vesi ja sähkö. Omistajan mukaan toinen asuinrakennus on rakennettu kesiksi asuinkäyttöön. Karja on laitettu pois 1974 ja navetta on jäänyt siihen kuntoon, sisällä on vielä karjan lantaa ja heinää. Vanha kanala on purettu.

2. asuinrakennuksessa on osittain sortunut korkea kivijalka ja umpikuistin molemmiin puolin luonnonkivistä rakennetut harjakattoiset sisäänkäynnit talon alla oleviin kellareihin. Kellarit eivät ole olleet käytössä aikoihin. Navetan maitohuoneen eteen on

rakennettu autotalli ja luhdin takaseinää vasten on rakennettu konesusoja tms. Kujan varressa pellolla on kuivaamo rakennus tms. Ojan toisella puolen pellon laidassa on aittoja hyvin huonossa kunnossa. Vanha hirsikehä kyyhöttää kauempana pellolla.

Ikkunoita on särjetty jatkuvasti ja ikkuna-aukot on peitetty mm. pleksillä. Rakennukset on painuneet ja ympäristö pusikoituu kovaa vauhtia. Lähes parimetrisen kasvuston seasta löytyi vanha hirsikellari.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Laajojen viljelysten ympäröimälle tilalle tullaan Murrontieltä 1/2 km pituista kujaa peltojen halki. Honkalassa on todella komea vanha suljettu piha, jyhkeät vanhat hirsirakennukset ovat kuin toisesta maailmasta. Pihapiiri on se kasvaa runsaasti mm. horsmaa ja nokkosta.

Puustoa on jonkin verran ja asuinrakennusten takaa kiertää suurehko luonnonoja, joka tulee Kestiltä.

13. SÄILYMEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Lähes täysin alkup. asussaan säilynyt tila on vain vähäisessä kesäkäytössä. Rak. ja ympäristö kaipaavat kunnostusta. Omistaja harkitsee tilan myymistä. Kohde kuuluu Ängesleväjokivarren viljelysmaisemaan, joka avautuu etenkin Ängeslevä-Murto tien länsip. laajaksi peltolakeudeksi, johon liittyvät tilojen rak. ryhmät, koivukujat ja peltojen yksittäispuut. C/vk (C=Edellyt. erit. huolellist vanhan rak. kannan ja kult. maiseman huom. ottamista alueen kaav. ja

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Upea ja hyvin säilynyt vanha tila, jossa suljettu pihapiiri. Komeat suuret hirsirakennukset.

Seudullisesti merkittävä kohde

15. Rakennushistoriallinen ☒16. Historiallinen ☒17. Maisemallinen ☒



- 1 Päärakennus
- 2 2. asuinrakennus
- 3 Luhti
- 4 Navetta
- Sauna
- Maakellari
- Vanha maakellari
- Hirsilato
- 2- osainen aitta
- Aitta
- Otsa-aitta
- Pikku aitta
- Hirsikehikko

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

8	17	Näkymä tultaessa pihaan. Vas. 2.asuinrakennus, oik. luhti.
8	18	Päärakennus ja 2. asuinrakennus
8	19	2. asuinrakennus
8	20	Luhti
8	21	Maakellari
8	22	Hirsilato
8	23	Navetta
8	24	Hirsikehikko pellolla
8	25	2. asuinrakennuksen ikkuna
8	26	Luhdin oven iukko
8	27	Sauna
8	28	2- osainen aitta pellon laidassa
8	29	Pikku-aitta, aitta ja otsa-aitta pellon laidassa
8	30	Otsa-aitta
8	31	Aitan (keskimmäisen) ovi
8	32	Päärakennus kaakosta
8	33	Päärakennus luoteesta
8	34	Päärakennus takaa
8	35	Päärakennuksen ikkuna
8	36	Luhti ja 2. asuinrakennus
8	37	Luhti

21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993

22 LIITTEET:

- VALOKUVAT

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

18.09.2003


23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Impi Pakonen, puhelimesta 06 ja 07/2003


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE			MUSEOVIRASTO	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS				M 08
Rakennus	Sauna	Maakellari	Vanha maakellari	Hirsilato
Nykyinen käyttö	Kesäisin sauna	Ei	Ei	Ei
Alkuperäinen käyttö	Savusauna?	Kellari	Kellari	Heinälato ?
Rakentamisaika	1800-1900 l. ?	1940-1950 ?	?	?
Suunnittelija	?	?	?	?
Kerrosuku	1	1	1	1
Perusta	Luonnonkivi	Betoni	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Hirsi	Betoni	Luonnonkivi / hirsi	Hirsi
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Huopa	Huopa	Ei	Profilipelti
Vuoraus	Ei	Pystylauta	Ei	Ei
Ulkoväri	Pun. / valk.	Ei	Pun	Ei / pun
Päämitat, noin				
Kunto	Kohtalainen	Huono	Huono	Kohtalainen
Erityispiirteet	Päädyssä halkovaja	Kattohuopa irronnut. Ison kellarin sisällä betoni pilarit kannattaa katto.	Maakuoppa.	Kahdessa seinässä iso aukko, toinen laudoitettu umpeen.
Rakennus	2- osainen aitta	Aitta	Otsa-aitta	Pikku aitta
Nykyinen käyttö	Ei	Ei	Ei	Ei
Alkuperäinen käyttö	?	?	?	?
Rakentamisaika	?	?	?	?
Suunnittelija	?	?	?	?
Kerrosuku	1	2	2	1
Perusta	Luonnonkivi	Hirsi	Hirsi	Luonnonkivi
Runko	Hirsi	Hirsi	Hirsi	Hirsi
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Ei	Ei	Päre	Ei
Vuoraus	Ei	Ei	Ei	Nurkkalaudat
Ulkoväri	Ei	Ollut pun.	Ollut pun	Ei.
Päämitat, noin				
Kunto	Huono	Huono	Huono	Huono
Erityispiirteet	Kaksi osainen,raudoitettu toisiinsa kiinni.Takana pikku ikkunat.Katto pudonnut.		Otsa-aitta.	Takaseinässä pikkuikkuna.
Rakennus	Hirsikehikko			
Nykyinen käyttö	Ei			
Alkuperäinen käyttö	Heinälato ?			
Rakentamisaika	?			
Suunnittelija	?			
Kerrosuku	1			
Perusta	Luonnonkivi			
Runko	Hirsi			
Kattomuoto	Ei	Satula		
Kate	Ei	Kolmiorimahuopa		
Vuoraus	Ei			
Ulkoväri	Ei	Pun. / valk.		
Päämitat, noin	5 x 5 m			
Kunto	Huono			
Erityispiirteet	Aika vankkaa hirttä. Katto pudonnut.			



1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 10	Uusi-Vähänen	
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kylä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 45:14	5. Kaupungin osa / kortteli / talo	Ojakylä	6. Kohdetyyppi	Maatalous
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7191/40 3138/850	8. Osoite	Murrontie 38	9. Omistaja ja omistajan osoite	Heikki Vähäsen perikunta (katso henkilöt kohdasta 13)
10. RAKENNUKSEN KUVAAUS					
Rakennus	Vanha asuinrakennus	Navetta	Aitta	Kellari	
Nykyinen käyttö	Varasto	Ei	Ei	Ei	
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta	Vilja-aitta	Kellari	
Rakentamisaika	1800 - luvun loppu	1956	1800 - luvun loppu	1944	
Rakentaja		Heikki Vähänen		Heikki Vähänen	
Kerrosluku	1	1	2	1	
Perusta	Luonnonkivi	Betoni	Luonnonkivi	Luonnonkivi	
Runko	Hirsi	Sementtitiili / ranko	Hirsi	Luonnonkivi / betoni	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	Huopa	
Vuoraus	Vaakaponttilauta	Ei/vaakap/rimalauta	Ei	Pystylauta	
Ulkoväri	Pun. / valk.	Ei/pun/valk/kelt.	Pun. / valk / kelt.	Pun. / valk.	
Päämitat, noin	6 x 11 m				
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä	
Eriyispiirteet	Umpikuisti ja komeat ikkunat.	Päädyssä lato ja sauna, maitohuone myöhemmin. Tillet tehty kotona,	Ollut joskus nukkuma käytössä.	Katto pyörätetty sisäänkäynnin päädystä. Välikatto betonista.	
Yli neljä rakennusta	☒				
11. RAKENNUSHISTORIA					
Tilan on erotettu Yli-Patalasta (M 12) ja sen on todennäköisesti perustanut Mikko Vienon isä. Heikki Vähänen on syntynyt Jaakkolassa (M 17) ja on Jaakko Vähäsen poika, hän osti tilan Mikko Vienolta 1937. Vanhassa asuinrakennuksessa on pirtti ja kamari, sisäänkäynti on ollut ennen Murrontien puolelta mutta se on muutettu pihan puolelle. Aivan tien reunassa on ollut hirsinavetta, myös savusauna on purettu. Pikku aitta on siirretty 1980- luvulla Saastamoisesta, joka on jo hävinnyt Ojakylästä. 1965 on rakennettu uusi asuinrakennus, 1970 - luvulla kuivaamo ja 1990 - luvulla halli. Navetta on jäänyt tyhjäksi 1970 - luvulla ja tila on jäänyt tyhjäksi 1991, silloin tällöin joku käy paikalla.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Tila sijaitsee Murrontien varressa peltöjen keskellä.					
13. SÄILYMISEDELTYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Tila on tyhjiillään mutta rakennukset ja piha on pidetty kunnossa. Kohde kuuluu Ängesleväjokivarren viljelysmaisemaan, joka avautuu etenkin Ängeslevä-Murto tien länsipuolella laajaksi peltolakeudeksi, johon liittyvät tilojen rak.ryhmät, koivukujat ja peltöjen yksittäispuut. C/vk (C=Edellyttää erityisen huolellista vanhan rak.kannan ja kult.maiseman huom.ottamista alueen kaavoituksessa ja täyd.rakentamisessa.vk=Valtakunnallisesti arvokas alue.)					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					
Tilan vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun puolelta, hyvin säilynyt asuinrakennus.					
Seudullisesti merkittävä kohde					
15. Rakennushistoriallinen ☒					
16. Historiallinen ☐					
17. Maisemallinen ☒					



- 1 Vanha asuinrakennus
- 2 Navetta
- 3 Aitta
- 4 Kellari
- Pikku aitta



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | | |
|---|----|--------------------------------|--|
| 7 | 10 | Vanha asuinrakennus | |
| 7 | 11 | Vanhan asuinrakennuksen ikkuna | |
| 7 | 12 | Aitta | |
| 7 | 13 | Navetta | |
| 7 | 14 | Kellari | |
| 7 | 15 | Pikku aitta | |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993

22 LIITTEET:

—

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

30.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Pentti Vähänen 21.7 2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE		MUSEOVIRASTO			
10. RAKENNUKSEN KUVAUS		M 10			
Rakennus	Pikku aitta				
Nykyinen käyttö	Ei				
Alkuperäinen käyttö	Jyväaitta				
Rakentamisaika	1800 - 1900 ?				
Suunnittelija					
Kerrosuku	2				
Perusta	Luonnonkivi				
Runko	Hirsi				
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Huopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus	Ei				
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin					
Kunto	Hyvä				
Erityispiirteet	Siirretty Saastamoisesta.				
Rakennus					
Nykyinen käyttö					
Alkuperäinen käyttö					
Rakentamisaika					
Suunnittelija					
Kerrosuku					
Perusta					
Runko					
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus					
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin					
Kunto					
Erityispiirteet					
Rakennus					
Nykyinen käyttö					
Alkuperäinen käyttö					
Rakentamisaika					
Suunnittelija					
Kerrosuku					
Perusta					
Runko					
Kattomuoto	Satula	Satula			
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa			
Vuoraus					
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.			
Päämitat, noin					
Kunto					
Erityispiirteet					

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 11		Kesti
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kylä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 39:40	5. Kaupungin osa / korttel / talo	Ojakylä	6. Kohdetyyppi	Maatalous
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7191/170 3438/400	8. Osoite	Murrontie 48 b	9. Omistaja ja omistajan osoite	Liisa Kesti Murrontie 48 b, puh. 545 3175
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus	Vanha asuinrakennus	Aitta	Sauna	Kellari	
Nykyinen käyttö	Varasto	Varasto	Ei	Ei	
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	?	Sauna	Kellari	
Rakentamisaika	1675 / 1700 l.	1900 - luvun alku	1950 - luku	1800 - luvun loppu?	
Rakentaja					
Kerrosluku	1	2	1	1	
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi	
Runko	Hirsi	Hirsi	Runko	Luonnonkivi / hirsi	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	Profiilipelti	
Vuoraus	Vaakalauta	Ei	Pystylauta	Ei / pystylauta	
Ulkoväri	Ei	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Ei	
Päämitat, noin	8 x 19 m				
Kunto	Kohtalainen	Kohtalainen	Kohtalainen	Huono	
Erityispiirteet	Vanha savupirtti. Leveää ulkovaorilautaa. Komeat ikkunat.				
Yli neljä rakennusta	☐				

11. RAKENNUSHISTORIA

Asuinrakennuksen vanhin osa on todella vanha savupirtti. Virkkusen sukututkimuksen mukaan siinä on asuttu jo 1675, kirjallisuuden mukaan (Käden jälki, kulttuuriympäristö ja sen hoito) pirtti on 1700 - luvulta. Pirtissä on valtavan kokoinen leivinuuni.

Rakennukseen on tehty lisäksi neljä huonetta. Umpikuistista tulee kaksi sisäänkäyntiä, joista toinen pirttiin. Palvelusväki on asunut pirtin puolella ja isäntäväki uudemmissa huoneissa. Tila on ollut upea ilmestys kun umpipihassa on ollut lisäksi toinen

asuinrakennus (ns.syytinki puoli), hirsinavetta ja komea luhti. Navetta on romahtanut ja luhti siirretty Tyrnävän kuyseutumuseolle 1980 - luvun alussa. Uusi asuin rakennus on valmistunut 1980 - luvulla ja vanha jäänyt asumattomaksi.

Tila on ollut Kestin suvulla vuodesta 1865. Luidin ovesta on kuva Käden jälki - kirjan kannessa. Nykyään pihaan tulee kuja pohjoisesta, ennen on tullut koivukuja etelästä.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Peltojen ympäröimä tila. Vanhan pirtin päädyssä kasvaa valtava kuusi, entisen koivukujan koivuista on osa vielä jäljellä. Ränstynyt vanha talo nököttää yksinäisen näköisenä aukealla pihalla uudemman rakennuksen vieressä.

13. SÄILYMISEDELITYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Rakennukset kaipaavat välitöntä korjausta, johon omistaja ei pysty. Tyrnävän kotiseutuyhdistyksen kanssa on suunniteltu asuinrak. siirtämistä kotiseutumuseolle, mutta siihen ei ole varoja. Kohde kuuluu Ängeslevä- jokivarren viljelysmaiseen, joka avautuu Ängeslevä-Murto tien länsip. laajaksi peltolakeudeksi, johon liittyvät tilojen rak. ryhmät, koivukujat ja peltojen yksittäispuut. C/vk(C=edellyt. erit. huolel. vanh. rak. kannan ja kult. mais. huom. ottam. alueen kaav. ja

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Asuinrakennuksen vanhin osa on todella vanha, 1600 tai 1700-luvulta.


15. Rakennushistoriallinen ☒16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒

Seudullisesti merkittävä kohde



- 1 Vanha asuinrake
- 2 Aitta
- 3 Sauna
- 4 Kellari



X = TULISIJA



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|---------------------------|
| 1 | 14 | Asuinrakennus pohjoisesta |
| 1 | 15 | Asuinrakennuksen ikkuna |
| 1 | 16 | Aitta |
| 1 | 17 | Asuinrakennus idästä |
| 1 | 18 | Asuinrakennus lännestä |
| 1 | 19 | Asuinrakennus etelästä |
| 1 | 20 | Kellari |
| 1 | 21 | Kellari sisältä |
| 1 | 22 | Asuinrakennus |
| 3 | 9 | Luhti kotiseutumuseolla |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993
Käden jälki, kulttuuriympäristö ja sen hoito
Virkkusen sukututkimus

22 LIITTEET:

—

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

31.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Liisa Kesti 6.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 11		Kesti
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kylä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 39:40	5. Kaupungin osa / korttel / talo	Ojakylä	6. Kohdetyyppi	Maatalous
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7191/170 3438/400	8. Osoite	Murrontie 48 b	9. Omistaja ja omistajan osoite	Liisa Kesti Murrontie 48 b, puh. 545 3175
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus	Vanha asuinrakennus	Aitta	Sauna	Kellari	
Nykyinen käyttö	Varasto	Varasto	Ei	Ei	
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	?	Sauna	Kellari	
Rakentamisaika	1675 / 1700 l.	1900 - luvun alku	1950 - luku	1800 - luvun loppu?	
Rakentaja					
Kerrosluku	1	2	1	1	
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi	
Runko	Hirsi	Hirsi	Runko	Luonnonkivi / hirsi	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	Profiilipelti	
Vuoraus	Vaakalauta	Ei	Pystylauta	Ei / pystylauta	
Ulkoväri	Ei	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Ei	
Päämitat, noin	8 x 19 m				
Kunto	Kohtalainen	Kohtalainen	Kohtalainen	Huono	
Erityispiirteet	Vanha savupirtti. Leveää ulkovuorilautaa. Komeat ikkunat.				
Yli neljä rakennusta	☐				

11. RAKENNUSHISTORIA

Asuinrakennuksen vanhin osa on todella vanha savupirtti. Virkkusen sukututkimuksen mukaan siinä on asuttu jo 1675, kirjallisuuden mukaan (Käden jälki, kulttuuriympäristö ja sen hoito) pirtti on 1700 - luvulta. Pirtissä on valtavan kokoinen leivinuuni.

Rakennukseen on tehty lisäksi neljä huonetta. Umpikuistista tulee kaksi sisäänkäyntiä, joista toinen pirttiin. Palvelusväki on asunut pirtin puolella ja isäntäväki uudemmissa huoneissa. Tila on ollut upea ilmestys kun umpipihassa on ollut lisäksi toinen

asuinrakennus (ns. syytinki puoli), hirsinavetta ja komea luhti. Navetta on romahtanut ja luhti siirretty Tyrnävän kuyseutumuseolle 1980 - luvun alussa. Uusi asuinrakennus on valmistunut 1980 - luvulla ja vanha jäänyt asumattomaksi.

Tila on ollut Kestin suvulla vuodesta 1865. Luidin ovesta on kuva Käden jälki - kirjan kannessa. Nykyään pihaan tulee kuja pohjoisesta, ennen on tullut koivukuja etelästä.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Peltojen ympäröimä tila. Vanhan pirtin päädyssä kasvaa valtava kuusi, entisen koivukujan koivuista on osa vielä jäljellä. Ränstynyt vanha talo nököttää yksinäisen näköisenä aukealla pihalla uudemman rakennuksen vieressä.

13. SÄILYMISEDELITYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)

Rakennukset kaipaavat välitöntä korjausta, johon omistaja ei pysty. Tyrnävän kotiseutuyhdistyksen kanssa on suunniteltu asuinrakennuksen siirtämistä kotiseutumuseolle, mutta siihen ei ole varoja. Kohde kuuluu Ängeslevä-jokivarren viljelysmaiseen, joka avautuu Ängeslevä-Murto tien länsipääjäksi peltolakeudeksi, johon liittyvät tilojen rakennukset, koivukujat ja peltojen yksittäispuut. C/vk(C=edellyt. erit. huolel. vanh. rak. kannan ja kult. mais. huom. ottam. alueen kaav. ja

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Asuinrakennuksen vanhin osa on todella vanha, 1600 tai 1700-luvulta.

15. Rakennushistoriallinen ☒16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒

Seudullisesti merkittävä kohde

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO
KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu	3. Kohde M 12	Yli-Patala
2. Kunta Tyrnävä		
4. Kylä / rekisterinumero Ängeslevä402 / 45:21	5. Kaupungin osa / korteli / talo Ojakylä	6. Kohdetyyppi Maatalous
7. Peruskartta / koordinaatit 3422 04 Tupos 7191/180 3438/620	8. Osoite Murrontie 44 b	9. Omistaja ja omistajan osoite Toivo Patala Murrontie 44 b

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Päärakennus	Navetta
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta ja lato
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta ja lato
Rakentamisaika	1950 - luku	1950 - luku
Rakentaja		
Kerros-luku	1 1/2	1
Perusta	Betoni	Betoni
Runko	Ranko ?	S.tiili/b.hark/ranko
Kattomuoto	Satula	Satula
Kate	Palahuopa	Profiilipelti
Vuoraus	Vaaka- ja pystypontt	Ei / lomalauta
Ulkoväri	Vaalea / valk	Ei / Pun. / valk.
Päämitat, noin		
Kunto	Hyvä	Hyvä
Erityispiirteet	Muutettu paljon.	Päädyssä ranko rakenteinen lato.
Yli neljä rakennusta	☐	

11. RAKENNUSHISTORIA

Vanha asuinrakennus ollut, purettu pois. Päärakennusta laajennettu 1970 - luvulla ja peruskorjattu pikkuhiljaa. Navettaa on jatkettu betonoharkoilla 1990 - luvulla. Pihassa 1970 - luvulta kellari ja piharakennus.

Tilalla on lehmiä.Naapurin (M13) kanssa tehdään yhteistyötä, koneet ovat yhteisiä.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Murrontien varressa kahden maatilan pihapiiri, asuinpihat on selvästi omat. Keskellä pihaa kasvaa suuri tuomi ja koivu.

13. SÄILYMISEDELITYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Tilaa asutaan ja viljellään. Rakennuksia on muutettu, ovat hyvässä kunnossa. Kohde kuuluu Ängesleväjokivarren viljelysmaisemaan, joka avautuu etenkin Ängeslevä-Murto tien länsipuolella laajaksi peltolakeudeksi, johon liittyvät tiloien rak.ryhvät, koivukujat ja peltujen yksittäispuut. C/vk (C=Edellyttää erityisen huolellista vanhan rak.kannan ja kult.maiseman huomioon ottamista alueen kaavoit.ja täyd.rakentamisessa. vk=Valtakunnallisesti merkittävä alue).

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Päärakennus ja nevetta 1950-luvulta.

Paikallisesti merkittävä kohde

15. Rakennushistoriallinen ☐
16. Historiallinen ☐
17. Maisemallinen ☒




- 1 Päärakennus
- 2 Navetta
- 3
- 4

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

4	20	Päärakennus	22
4	24	Navetta	23



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993

22 LIITTEET:

—

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

31.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Ritva Patala 30.6 2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 14

Arola

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero

Ängeslevä402 / 39:36

5. Kaupungin osa / korteli / talo

Ojakylä

6. Kohdetyyppi

Maatalous

7. Peruskartta / koordinaatit

3422 04 Tupos

7191/280 3438/570

8. Osoite

Murrontie 46

9. Omistaja ja omistajan osoite

Martta Virkkusen perikunta
(henkilöt kohdassa 12)

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Päärakennus	Navetta	Aitta
Nykyinen käyttö	Kesäasunto	Ei	Puuvarasto
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta ja lato	Jyvääaitta
Rakentamisaika	1899	n. 1930 - luku?	n. 1930 - luku?
Rakentaja			
Kerrosluku	1	1	1
Perusta	Luonnonk/bet+laatta	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Hirsi / ranko	Ranko	Ranko
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula
Kate	Huopa	Huopa	Huopa
Vuoraus	Vaakapontti	Pystyrimalauta	Pystyrimalauta
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin			
Kunto	Hyvä	Huono	Huono
Erityispiirteet	Remontti meneillään.	Takana heinälato.	Siirretty pihasta kujan varteen.
Yli neljä rakennusta	☐		

11. RAKENNUSHISTORIA

Pienestä hirsimökistä laajennettu talo on ostettu Virkkusille Hanna Kylmäaholta. Ikkunat on juuri vaihdettu ja taloa malataan. Se on kesäasuntona, piippu ei vedä joten ei voi lämmitää. Ei aiota korjatakaan.

Uudempia on piharakennus, joka on rakennettu naapurin (Yli-Patala M12) maille, kellari ja vielä keskeneräinen teräsrungon päälle rakennettava autotalli.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Tilalle tulee mäntykuja Murrontieltä, pihassa suuri mänty.

Perikunta: Silja Hellin Peltokatu 2 b 21, 90120 Oulu

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Päärak.remontoidaan ja se on kesäas.Navetta haluttaisiin purkaa,mutta lato ehkä säilytettäisiin varastoksi.Aitta ja navetta huonossa kunnossa.Kohde kuuluu Ängesleväjokivarren viljelysmaisemaan,joka avautuu etenkin Ängeslevä-Murto tien länsip.laajaksi peltolakeudeksi,johon liittyy tilojen rak.ryhmät,koivukujat ja peltojen yksittäispuut.C/vk(C=Edellyt.erityisen huolellista vanhan rak.kannan ja kult.maiseman huom.ottamista alueen kaavoit.ja

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Päärakennuksen vanhin osa on vuosisatojen vaihteesta, navetta ja aitta 1920-1930-luvuilta.

Paikallisesti merkittävä kohde

15. Rakennushistoriallinen ☒16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒



- 1 Päärakennus
- 2 Navetta
- 3 Aitta
- 4

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

4	17	Päärakennus	19
4	18	Navetta	20
4	19	Aitta	21



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993

22 LIITTEET:

—

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

31.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Leevi Väyrynen 30.6 2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

2. Kunta Tyrnävä

3. Kohde

M 15

Hevos-Patala (Pikku-Patala)

4. Kylä / rekisterinumero

Ängeslevä402 / 138:1

5. Kaupunkin osa / kortteli / talo

Ojakylä

6. Kohdetyyppi

Maatalous

7. Peruskartta / koordinaatit

3422 04 Tupos
7191/320 3438/660

8. Osoite

Murrontie 43 b

9. Omistaja ja
omistajan osoitePaula Nieminen
Murrontie 43 b

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Päärakennus	Ulkorakennus
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus	Varasto
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Talli/kellari/aitta/varasto
Rakentamisaika	1800 - luku	1900 - luvun alku
Rakentaja	Jussi Hauru	
Kerros-luku	1 1/2	1
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Hirsi / ranko	Ranko
Kattomuoto	Satula	Satula
Kate	Palahuopa	Profiilipelti
Vuoraus	Vaakaponttilauta	Pystyrimalauta
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin		
Kunto	Hyvä	Kohtalainen
Erityispiirteet	Koristeelliset uudet ikkunan vuorilaudat.	
Yli neljä rakennusta	☐	

11. RAKENNUSHISTORIA

1800 - luvulla perustettu tila, Yli-Patalasta (M12) erotettu. Tila ollut ennen Pikku-Patala, Patalan suku asunut siinä. Asuinrakennus on Jussi Haurun suunnittelema, samanlaisia on tehty alueille useita joista jäljellä naapurissa Liiperi (M16).

Matti Patala on asunut tilalla ennen sotia, nykyiset asukkaat ovat ostaneet paikan 1993. Silloin päärakennus oli varsin alkuperäisessä asussaan. 1995 rakennusta laajennettiin ja peruskorjattiin, uuni on purettu sisältä ja sisätilat muutettu täysin, ikkunat on vaihdettu. Kivinavetta on purettu 1980 -luvulla ja savusauna tien toiselta puolelta on viety etelä-Suomeen museoksi.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Tila sijaitsee aivan Murrontien reunassa. Pihassa kasvaa suuri kuusi ja metsän reunassa on hevoshaka.

13. SÄILYMEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Päärakennus on muutettu täysin, piharakennusta suunnitellaan purettavaksi tai ehkä korjataan.

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Päärakennuksen runko on 1800-luvulta, se on Jussi Haurun rakentama, joita on alueelle rakennettu useita. Rakennusta on peruskorjattu runsaasti.

Paikallisesti merkittävä kohde

15. Rakennushistoriallinen ☐16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒




- 1 Päärakennus
- 2 Ulkorakennus
- 3
- 4

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|--------------|
| 3 | 31 | Päärakennus |
| 3 | 32 | Ulkorakennus |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

31.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:


Paula ja Jukka Nieminen 5.6 2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO


MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 16	Liiperi	
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kyliä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 50:3	5. Kaupungin osa / kortteli / talo	Ojakylä	6. Kohdetyyppi	Maatalous
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7191/330 3438/730	8. Osoite	Murrontie 43	9. Omistaja ja omistajan osoite	Mauno Karppinen Murrontie 43
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus	Päärakennus	Vanha asuinrakennus	Navetta	Maakellari	
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus	Varasto	Varasto	Ei	
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Asuinrakennus	Navetta	Kellari	
Rakentamisaika	1952	1880 - luku	1949	?	
Rakentaja	Heikki Hartikka	Jussi Hauru	likka Karppinen		
Kerros-luku	1	1	1	1	
Perusta	Betoni	Luonnonk.bet.vuoraus	Luonnonkivi	Luonnonkivi	
Runko	Ranko	Hirsi	Hirsi / ranko	Luonnonkivi	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Profiilipelti	Huopa	Huopa	Huopa	
Vuoraus	Mineriitti	Mineriitti	Ei / pystyrimalauta	Rimalauta/vaakalauta	
Ulkoväri	Valk / pun	Vaal.harm/valk/rusk	Pun. / valk.	Pun. .	
Päämitat, noin					
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Kohtalainen	
Erityispiirteet		T-ikkunat vuodelta 1949.			
Yli neljä rakennusta					
☒					
11. RAKENNUSHISTORIA					
Jussi Hauru on ostanut tilan 1880 - luvulla. Hän purki pois vanhan torpan ja rakensi itselleen uuden. Samanlaisia taloja hän rakensi seudulle useampia, jäljellä on ainakin yksi Hevos-Patalassa (M15). 1960 - luvun lopulla asuinrakennukset vuorattiin mineriitillä laudoituksen päälle. Navetta jäi tyhjäksi 1997 ja talli, joka oli navetan ikäinen, purettiin 1998.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Tila sijaitsee Murrontien reunassa, mutkassa jossa on tiivistä asutusta. Tien varteen on istutettu kuusialta 1948. Tilan takana on metsää.					
13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Rakennukset on hoidettuja, navetta maalataan kesän aikana. Veljekset asuvat tilalla siihen asti kun pystyvät.					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					
Vanha asuinrakennus 1880-luvulta, Jussi Haurun rakentama talo, joita on tehty alueelle useita. Elosuojassa tyypillinen rakenne.				15. Rakennushistoriallinen ☒	
Seudullisesti merkittävä kohde				16. Historiallinen ☐	
				17. Maisemallinen ☒	




- 1 Päärakennus
- 2 Vanha asuinraken
- 3 Navetta
- 4 Maakellari
- Elosuoja



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|------------------------|
| 1 | 9 | Elosuoja |
| 1 | 10 | Navetta |
| 1 | 11 | Elosuojan kattorakenne |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

31.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Mauno Karppinen 5.6 2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE		MUSEOVIRASTO			
10. RAKENNUKSEN KUVAUS		M 16			
Rakennus	Elosuoja				
Nykyinen käyttö	Varasto				
Alkuperäinen käyttö	Elosuoja				
Rakentamisaika	1951				
Suunnittelija	Ilkka Karppinen				
Kerrosluku	1				
Perusta	Luonnonkivi				
Runko	Ranko				
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Huopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	
Vuoraus	rimalauta/pintaloso				
Ulkoväri	Pun.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	
Päämitat, noin					
Kunto	Hyvä				
Erityispiirteet	Pyöreillä puilla tuettu kattorakenne.				
Rakennus					
Nykyinen käyttö					
Alkuperäinen käyttö					
Rakentamisaika					
Suunnittelija					
Kerrosluku					
Perusta					
Runko					
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	
Vuoraus					
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	
Päämitat, noin					
Kunto					
Erityispiirteet					
Rakennus					
Nykyinen käyttö					
Alkuperäinen käyttö					
Rakentamisaika					
Suunnittelija					
Kerrosluku					
Perusta					
Runko					
Kattomuoto	Satula	Satula			
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa			
Vuoraus					
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.			
Päämitat, noin					
Kunto					
Erityispiirteet					

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni Oulu		3. Kohde M 17		Jaakkola	
2. Kunta Tyrnävä					
4. Kylä / rekisterinumero Ängeslevä402 / 45:1		5. Kaupungin osa / kortteli / talo Ojakylä		6. Kohdetyyppi Maatalous	
7. Peruskartta / koordinaatit 3422 04 Tupos 7191/40 3438/840		8. Osoite Murrontie 42		9. Omistaja ja omistajan osoite Heikki Lautaoja Murto,Tyrnävä puh. 545 2043	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus	Päärakennus	Navetta	Luhti	Riihi	
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus	Varasto	Varasto	Varasto	
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta	Jyvä/nukkuma-aitta	Riihi	
Rakentamisaika	1800- 1900- luku	1955	1802/1900l.alku	1800 - luku?	
Rakentaja	Jaakko Vähänen	Matti Lautaoja	? / Jaakko Vähänen		
Kerros-luku	1	1	2	1	
Perusta	Luonnonkivi / betoni	Betoni	Betoni harkot	Luonnonkivi	
Runko	Hirsi / ranko	Sementtitiili	Hirsi	Hirsi	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	Huopa	
Vuoraus	Vaakaponttilauta	Ei / pystylauta		Ei	
Ulkoväri	Vaalea / valk	Ei / pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun.	
Päämitat, noin					
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Kohtalainen	
Erityispiirteet		Navetan päätyyn on tehty sauna, joka on edelleen käytössä.	Vanhassa osassa alkuperäinen ovi.		
Yli neljä rakennusta	☒				

11. RAKENNUSHISTORIA

Jaakko Vähänen on muuttanut tilalle 1800- 1900- lukujen vaihteen aikoihin, jolloin paikalla ollut Tolpan mökiksi kutsuttu torppa ja luhdin vanhin osa. Jaakko Vähänen rakensi talon, jossa oli tupa ja kamari, Tolpan mökki mahdollisesti purettu silloin pois.

Luhdin vanhimman osan hirressä vuosiluku 1802. Hän rakensi hirsinavetan ja luhtiin kaksi osaa lisää. Hirsinavetta on purettu, samoin suuri rakennus joka on ollut osittain hirttä. Siinä on ollut ainakin talli ja kärryvarasto.

1962 päärakennukseen on rakennettu kaksi kamaria lisää ja navettaa on jatkettu 1966. 1980 - luvulla päärakennukseen on lisätty eteis- ja pesutilat. 1992 on laitettu lehmät pois, jonka jälkeen pidetty muutama vuosi mulleja.

Pihapiirissä on 1970 - luvulla rakennettuja rakennuksia traktoritali, varastorakennus, kellari ja uudempi peltihalli. Kirsti ja Matti Lautaoja asuvat tilalla, Kirsti on Jaakko Vähäsen tytär. Omistaja Heikki Lautaoja on Kirstin ja Matin poika.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Tila on aivan Murrontiessä kiinni, mutkassa jossa on tiivistä asutusta.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)

Rakennukset ovat hyvin hoidettuja ja toistaiseksi tilalla asutaan. Kohde kuuluu Ängesleväjokivarren viljelysmaisemaan, joka avautuu etenkin Ängeslevä-Murto tien länsipuolella laajaksi peltolakeudeksi, johon liittyvät tilojen rak.ryhvät, koivukujat ja peltojen yksittäispuut. C/vk (C=Edellyttää erityisen huolellista vanhan rak.kannan ja kult.maiseman huom.ottamista alueen kaavoituksessa ja täyd.rakentamisessa. vk= Valtakunnallisesti merkittävä alue).

14. LUETTELOINTIPERUSTE


Rakennuksi 1800-luvulta. Vanhin on aitta, jossa vuosiluku 1802.

Seudullisesti merkittävä kohde


15. Rakennushistoriallinen ☒

16. Historiallinen ☐

17. Maisemallinen ☒




- 1 Päärakennus
- 2 Navetta
- 3 Luhti
- 4 Riihi
- Elosuoja



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | | |
|---|----|-------------|--|
| 5 | 20 | Navetta | |
| 5 | 21 | Päärakennus | |
| 5 | 22 | Luhti | |
| 5 | 23 | Elosuoja | |
| 5 | 24 | Riihi | |
| 5 | 25 | Luhdin ovi | |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

31.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Kirsti ja Matti Lautaoja 8.7 2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE		MUSEOVIRASTO			
10. RAKENNUKSEN KUVAUS		M 17			
Rakennus	Elosuoja				
Nykyinen käyttö	Varasto				
Alkuperäinen käyttö	Elosuoja				
Rakentamisaika	1900 - luvun alku				
Suunnittelija	Jaakko Vähänen				
Kerrosuku	1				
Perusta	Luonnonkivi				
Runko	Ranko				
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Huopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	
Vuoraus	Pystylauta				
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	
Päämitat, noin					
Kunto	Hyvä				
Erityispiirteet	Pyöreillä pystypuilla tuettu kattorakenne.				
Rakennus					
Nykyinen käyttö					
Alkuperäinen käyttö					
Rakentamisaika					
Suunnittelija					
Kerrosuku					
Perusta					
Runko					
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	
Vuoraus					
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	
Päämitat, noin					
Kunto					
Erityispiirteet					
Rakennus					
Nykyinen käyttö					
Alkuperäinen käyttö					
Rakentamisaika					
Suunnittelija					
Kerrosuku					
Perusta					
Runko					
Kattomuoto	Satula	Satula			
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa			
Vuoraus					
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.			
Päämitat, noin					
Kunto					
Erityispiirteet					

1. Lääni Oulu

2. Kunta Tyrnävä

3. Kohde

M 18

Isokangas (Kangas)

4. Kylä / rekisterinumero
Ängeslevä402 / 138:75. Kaupungin osa / korteli / talo
Ojakylä6. Kohdetyyppi
Maatalous7. Peruskartta / koordinaatit
3422 04 Tupos
7191/260 3439/1308. Osoite
Metsähaantie9. Omistaja ja
omistajan osoite
Eero Kauppila ja Sanna Palmroos
Metsähaantie

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Päärakennus	Navetta	Luhti	Riihi
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus	Talli	?	?
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta	?	Riihi
Rakentamisaika	?	?	?	?
Rakentaja	?	?	?	?
Kerrosuku	2	1	?	?
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Hirsi	Luonnonkivi / hirsi	Hirsi	Hirsi
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Palahuopa	Huopa	Huopa	Profiilipelti
Vuoraus	Pystylomalauta	Ei / pystylauta	Ei	Ei
Ulkoväri	Vaal.vihr / valk	Ei / pun. / valk.	Pun. / valk / musta	Pun. / valk / musta.
Päämitat, noin				
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä
Erityispiirteet	Korkea kivijalka. Ulkoasua muutettu, ikkunat vaihdettu	Mahtavista kiven lohkareista. Päädyssä heinälato.	Komea neljä osainen rakennus.	
Yli neljä rakennusta	☐			

11. RAKENNUSHISTORIA

En tavoittanut omistajia. Vanha pihapiiri, rakennukset kolmella sivulla. Todennäköisesti jotakin purettu yhdeltä sivulta. Tila on ollut ennen suuri ja siihen on kuulunut valtavasti maita. Päärakennusta on uudistettu, ulkoasu on muuttunut.

Tilalla on hevosia. Metsähaantien laidalla on kuivaamorakennus.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Pihaan tullaan kivipylväiden välistä. Tila on peltöjen ympäröimä, metsän reuna on aika lähellä. Talon taakse on istutettu kuusiaitaa.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja tilalla asutaan.

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Vanha mahtava tila.

Seudullisesti merkittävä kohde


15. Rakennushistoriallinen ☒16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒



- 1 Päärakennus
- 2 Navetta
- 3 Luhti
- 4 Talli

20 VALOKUVAT:

Fiim	Kuva
7 36	Talli
7 37	Luhti
8 1	Pihapiiri
8 2	Navetta
8 3	Päärakennus
8 4	Navetan pääty



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

Korjaukset 10.10.05 31.07.2003
A. ISOLA

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 19

Sutela

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero

Ängeslevä402 / 100:0

5. Kaupungin osa / kortteli / talo

Metsähaka

6. Kohdetyyppi

Maatalous

7. Peruskartta / koordinaatit

3422 07 Laitasaari

8. Osoite

Metsähaantie 17 a

9. Omistaja ja
omistajan osoite

Pekka Tervo

Metsähaantie 17 a, puh. 545 3165

7191/660 3440/420

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus

Nykyinen käyttö

Alkuperäinen käyttö

Rakentamisaika

Kerrosluku

Perusta

Runko

Kattomuoto

Satula

Satula

Satula

Satula

Kate

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Vuoraus

Ulkoväri

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Päämitat, noin

Kunto

Erityispiirteet

Yli neljä rakennusta



11. RAKENNUSHISTORIA


Tietojeni mukaan sodan jälkeen perustettu tila. Omistaja ei anna inventoida, hänen mukaansa rakennukset on purettu tai muutettu täysin.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)

14. LUETTELOINTIPERUSTE

15. Rakennushistoriallinen ☐16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☐



20 VALOKUVAT:

21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

31.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

-

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

2. Kunta Tyrnävä

3. Kohde

M 20

Tapio

4. Kylä / rekisterinumero

Ängeslevä402 / 32:21

5. Kaupungin osa / kortteli / talo
Metsähaka

6. Kohdetyyppi

7. Peruskartta / koordinaatit

3422 07 Laitasaari

7191/420 3440/650

8. Osoite

Metsähaantie

9. Omistaja ja
omistajan osoite

Marjo Pasanen

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus

Nykyinen käyttö

Alkuperäinen käyttö

Rakentamisaika

Kerrosluku

Perusta

Runko

Kattomuoto

Satula

Satula

Satula

Satula

Kate

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Vuoraus

Ulkoväri

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Päämitat, noin

Kunto

Erityispiirteet

Yli neljä rakennusta

11. RAKENNUSHISTORIA

Tietojeni mukaan sodan jälkeen rakennettu tila. En tavoittanut omistajaa.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ


13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)

14. LUETTELOINTIPERUSTE

15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen



20 VALOKUVAT:

21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

31.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

-

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 21

Hakala

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero

Ängeslevä402 / 22:1

5. Kaupungin osa / kortteli / talo

Metsähaka

6. Kohdetyyppi

7. Peruskartta / koordinaatit

3422 07 Laitasaari

7192/20 3440/680

8. Osoite

Metsähaantie 21

9. Omistaja ja
omistajan osoite

Pentti Haataja

Metsähaantie 21

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus

Nykyinen käyttö

Alkuperäinen käyttö

Rakentamisaika

Kerrosuku

Perusta

Runko

Kattomuoto

Satula

Satula

Satula

Satula

Kate

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Vuoraus

Ulkoväri

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Päämitat, noin

Kunto

Erityispiirteet

Yli neljä rakennusta



11. RAKENNUSHISTORIA

Tietojeni mukaan tila olisi rakennettu sodan jälkeen. En tavoittanut omistajaa.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)

14. LUETTELOINTIPERUSTE

15. Rakennushistoriallinen

16. Historiallinen

17. Maisemallinen

18 OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS:

19 POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA:

M 21



20 VALOKUVAT:

21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

31.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

-

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDENINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 22	Ojala
2. Kunta	Tyrnävä			
4. Kylä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 32:20	5. Kaupungin osa / kortteli / talo	Metsähaka	6. Kohdetyyppi
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 07 Laitasaari 7191/960 3440/780	8. Osoite	Metsähaantie	9. Omistaja ja omistajan osoite Merja ja Jukka Ojala ,Tiilipellontie 4 a 1,90440 Kempele / Asemakatu 2 i 5, 90100
10. RAKENNUKSEN KUVAUS				
Rakennus				
Nykyinen käyttö				
Alkuperäinen käyttö				
Rakentamisaika				
Kerrosuku				
Perusta				
Runko				
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus				
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto				
Erityispiirteet				
Yli neljä rakennusta				

11. RAKENNUSHISTORIA


Tietojeni mukaan vanha pikku tila, joka on kesäasuntona. En tavoittanut omistajia.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

13. SÄILYMEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)

14. LUETTELOINTIPERUSTE

15. Rakennushistoriallinen ☐16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☐



20 VALOKUVAT:

21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

31.07.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

-

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDENVENTOINTILOMAKE

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 25

Patala

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero

Ängeslevä402 / 26:0

5. Kaupungin osa / kortteli / talo

Murto

6. Kohdetyyppi

Asuinraken

7. Peruskartta / koordinaatit

3422 04 Tupos
7191/760 3438/70

8. Osoite

Murrontie 51

9. Omistaja ja
omistajan osoiteTeuvo Patala
Murrontie 51

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Päärakennus	Kellari
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus	Kellari
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Kellari
Rakentamisaika	1950 - luku?	1950 - luku?
Rakentaja		
Kerrosluku	1	1
Perusta	Betoni	Betoni
Runko	Runko	Betoni
Kattomuoto	Satula	Satula
Kate	Profiilipelti	Betoni
Vuoraus	Pystylomalauta	Tiili
Ulkoväri	Pun. / valk. / rusk	Ei
Päämitat, noin		
Kunto	Hyvä	Hyvä
Erityispiirteet		Maakasa.
Yli neljä rakennusta		

11. RAKENNUSHISTORIA

Martta Nurro ollut ensimmäinen asukas, hänen jälkeen poikansa Väinö Nurro asunut talossa. Patala on ostanut talon 1980 - luvulla, jolloin siinä on ollut vain kaksi huonetta. Hän on laajentanut asuinrakennusta ja muurannut tiilestä eteisen kellariin.

Pihassa on myös ulkorakennus, jonka rakenteissa on vanhan saunan seiniä. Ympäriällä on hirsilatoja, joita Patala itse tekee.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Talo on Murrontien varressa, pihaan on istutettu kasvillisuutta.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Talossa asutaan ja rakennukset ovat hyvässä kunnossa.

14. LUETTELOINTIPERUSTE

1950-luvun asuinrakennus laajennetuna ja kellari.

15. Rakennushistoriallinen ☐16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒

Paikallisesti merkittävä kohde



- 1 Päärakennus
- 2 Kellari
- 3
- 4

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 2 | 3 | Päärakennus |
| 2 | 4 | Ulkorakennus ja kellari |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

07.08.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Teuvo Patala 09.06.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 30

Nisula

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero

Ängeslevä402 / 33:1

5. Kaupungin osa / korttel / talo

Murto

6. Kohdetyyppi

Maatalous

7. Peruskartta / koordinaatit

3422 04 Tupos

7192/220 3437/960

8. Osoite

Murrontie 57

9. Omistaja ja
omistajan osoite

Alpo Nisula

Murrontie

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Asuinrakennus	Navetta	Elosuoja
Nykyinen käyttö	Kesäasunto/varasto	Varasto	Puuvarasto
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta	Elosuoja
Rakentamisaika	1945	1954	1950 - luvun alku
Rakentaja			
Kerrosluku	1	1	1
Perusta	Luonnonkivi/betoni	Betoni	Luonnonkivi
Runko	Ranko	Sementtiitiili/ranko	Ranko
Kattomuoto	Satula	Satula	Auma
Kate	Huopa	Huopa	Satula
Vuoraus	Vaakaponttilauta	Ei/pystylauta	Huopa
Ulkoväri	Kelt	E / Pun. / valk.	Pystylauta
Päämitat, noin			Pun. / valk.
Kunto	Kohtalainen	Hyvä	Kohtalainen
Erityispiirteet		Tiilet tehty itse. Päädyssä rankorakenteinen lato.	Pyöreillä pystypuilla tuettu kattorakenne.
Yli neljä rakennusta	☐		

11. RAKENNUSHISTORIA

Maat on erotettu Tervon tilasta, Juho ja Augusta Patala perustivat tilan. Vanha asuinrakennus ja navetta on purettu 1950 - luvulla. Nykyistä asuinrakennusta on laajennettu 1960 - luvulla. Tila on siirtynyt Alpo Nisulan omistukseen 1970 - luvulla.

Navetta on jäänyt tyhjäksi 1997. Tilalla on uusi asuinrakennus.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Tila on aivan Murrontien laidassa, takana on metsää. Pihassa kasvaa puita.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Asuinrakennus puretaan ja elosuoja ehkä myöhemmin. Navetta aiotaan säilyttää.

14. LUETTELOINTIPERUSTE


Jälleenrakennuskauden tila, asuinrakennus vuodelta 1945 ja 1950-luvulta navetta ja elosuoja.

Paikallisesti merkittävä kohde

15. Rakennushistoriallinen ☐16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒



- 1 Asuinrakennus
- 2 Navetta
- 3 Elosuoja
- 4



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|---|---------------|
| 2 | 5 | Asuinrakennus |
| 2 | 6 | Navetta |
| 2 | 7 | Elosuoja |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

07.08.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:


Alpo Nisula 09.06.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO


KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 31		Aaltomaa
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kylä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 19:34	5. Kaupungin osa / kortteli / talo	Murto		
6. Kohdetyyppi	Asuinraken				
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7192/400 3437/940	8. Osoite	Murrontie 59		
9. Omistaja ja omistajan osoite	Jarmo Huovinen Murrontie 59, 91800 Tyrnävä				
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus	Asuinrakennus				
Nykyinen käyttö	Ei				
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus				
Rakentamisaika	1952				
Rakentaja	Eino Aaltomaa				
Kerrosluvu	1				
Perusta	Luonnonkivi, betoni vuor				
Runko	Hirsi				
Kattomuoto	Mansardi	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Huopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus	Vaakapontti				
Ulkoväri	Vaal.kelt/ruskea	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin					
Kunto	Kohtalainen				
Erityispiirteet	Persoonallisen näköinen mansardikattoinen pieni talo.				
Yli neljä rakennusta	☐				
11. RAKENNUSHISTORIA					
Tila on ollut aina Aaltomaan suvun omistuksessa (ennen Ervelius) ja asutusta siinä on Pirkko Huovisen mukaan ollut 1800-luvun alusta. Vanha navetta on purettu 1970-luvulla, talli ja sauna 1990-luvulla. Asuinrakennuksessa on asuttu 1970-luvulle saakka ja se on ollut kesäasuntona 1970-luvulta 1990-luvulle, jolloin tontille on rakennettu uusi asuinrakennus ja piharakennus. Vanhan asuinrakennuksen luonnonkivi perustus on vuorattu betonilla 1960-luvulla epäonnistuneesti ja alimmat hirsikerrat ovat lahonneet. Talon muurit ovat halkeilleet ja sisällä lattia viettää paljon. Lisäksi rakennusta hävittävät hevoshuoneet.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Vanha pikku talo seisoo aivan Murrontien varressa. Se näyttää omituiselta uudessa ympäristössään uusien rakennusten sivussa.					
13. SÄILYMEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Talo on määrätty purettavaksi kun uusille rakennuksille on myönnetty rakennuslupa. Purku on viivästynyt mutta todennäköisesti se tullaan toteuttamaan.					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					
Mansardikattoinen 1950-luvun talo.					15. Rakennushistoriallinen ☐
					16. Historiallinen ☐
Paikallisesti merkittävä kohde					17. Maisemallinen ☒



- 1 Asuinrakennus
- 2
- 3
- 4

X = TULISIJA



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

4 9 Asuinrakennus



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):
Rakennuspiirustukset vuodelta 1952

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

01.11.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Jarmo Huovinen 25.6.2003
Pirkko Huovinen 30.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni Oulu	3. Kohde M 32	Kotikumpu
2. Kunta Tyrnävä		
4. Kylä / rekisterinumero Ängeslevä402 / 89:0	5. Kaupungin osa / kortteli / talo Murto	8. Kohdetyyppi Maatalous
7. Peruskartta / koordinaatit 3422 04 Tupos 7192/400 3437/620	8. Osoite Murrontie 62	9. Omistaja ja omistajan osoite Mauno ja Leila Kotila Murrontie 62, 91800 Tyrnävä

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Päärakennus	Navetta	Aitta	Elosuoja
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus	Ei	Puuliiteri/varasto	Varasto
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta	Aitta x2/puuliiteri	Elosuoja
Rakentamisaika	1947	1940-luvun loppu	1957	Ennen v.1957
Rakentaja	Toivo Loponen	-	-	Tauno Aaltomaa
Kerrosliuku	1 1/2	1	2	1
Perusta	Betoni	Betoni	Betoni	Luonnonkivi
Runko	Hirsi	Sementtitiili	Ranko	Ranko
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	Konesaumattupelti
Vuoraus	Vaakapontti	Pystyrimalauta	Vaakapontti	Harva pystyautoitus
Ulkoväri	Kelt / valk	Ei / pun	Pun. / valk./ rusk	Pun. .
Päämitat, noin				
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä
Erityispiirteet	1970-luvulla rakennettu lisäsiipi.	Rakennettu kotona tehdyistä sementtitiilistä.		Pyöreillä puilla tuettu kattorakenne,jyrkkä katto.
Yli neljä rakennusta	☐			

11. RAKENNUSHISTORIA

Toivo ja Irja Loponen perustivat tilan sodan jälkeen v.1947. Hirsinavetta paloi uutena vielä 1940-luvun puolella ja uusi navetta rakennettiin sementtitiilistä. Tauno Aaltomaa naapurista rakensi Loposille elosuojan paikallisesti tyypillisellä, erikoisen näköisellä rakenteella. Elosuojan kattopellit on tuotu Oulusta Raksilan markettien alta purettavien talojen purkutyömaalta. Väinö ja Alli Kotila ostivat tilan 1957. Väinö ja Mauno Kotila ovat veljekset ja syntyneet Kotilaisessa (M 7). Nykyinen Kotilaisen isäntä, Hannu Kotilainen, on Väinö Kotilaisen poika ja nykyään Kotikummun maat kuuluvatkin Kotilaisen tilalle. Kotikummusta on elukat hävitetty 1990. Uudempia rakennuksia tilalla on konesuoja.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Tilalle tullaan koivukujaa pitkin Murrontieltä. Pihassa on suuri pajupuu ja muita pihapuita.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)

Tila on asuttuna ja rakennukset hyvin hoidettuja. Kohde kuuluu Ängesleväjokivarren viljelysmaisemaan, joka avautuu etenkin Ängeslevä-Murto tien länsipuolella laajaksi peltolakeudeksi, johon liittyy tilojen rak.ryhmät, koivukujat ja peltien yksittäispuita.
C/vk (C=Edellyttää erityisen huolellista vanhan rak.kannan ja kulttuuri maiseman huomioon ottamista alueen kaavoituksessa ja täydennus rakentamisessa. vk=Valtakunnallisesti merkittävä alue.)

14. LUETTELOINTIPERUSTE


Sodan jälkeen 1940-1950 rakennettu tila.

Paikallisesti merkittävä kohde

15. Rakennushistoriallinen ☐

16. Historiallinen ☐

17. Maisemallinen ☒



- 1 Päärakennus
- 2 Navetta
- 3 Aitta
- 4 Elosuoja

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

3	17	Navetta	
3	18	Päärakennus	
3	19	Elosuoja	
3	20	Aitta	



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Aitan rakennuspiirustukset vuodelta 1953.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993

22 LIITTEET:

—

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

01.11.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Tauno Aaltomaa 9.6.2003

Mauno ja Leila Kotila 23.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 33

Koivula

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero
Ängeslevä402 / 19:375. Kaupungin osa / kortteli / talo
Murto6. Kohdetyyppi
Maatalous

7. Peruskartta / koordinaatit

3422 04 Tupos
7192/760 3437/9708. Osoite
Murrontie 619. Omistaja ja
omistajan osoite
Tauno Aaltomaa
Murrontie 61, 91800 Tyrnävä

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Navetta	Elosuoja	Luhti	Aitta
Nykyinen käyttö	Varasto	Puuliiteri	Varasto	Puuliiteri
Alkuperäinen käyttö	Navetta	Elosuoja	Vaate/jyvääitta	Aitta
Rakentamisaika	1942	1940-luvun loppu	1935	1800-11800-1900 vaihe?
Rakentaja	Ahti Aaltomaa	Tauno Aaltomaa	Ahti Aaltomaa	-
Kerroslukku	1	1	1	2
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Hirsi	Ranko	Ranko	Hirsi
Kattomuoto	Satula	Auma	Satula	Satula
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	Huopa
Vuoraus	Ei/lomalauta/nurkkal	Harva pystylauditus	Lomalauta	Ei
Ulkoväri	Pun. / valk / kelt.	Pun. / kelt.	Pun. / valk. / kelt	Pun. / valk. / kelt
Päämitat, noin				
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä
Erityispiirteet	Jyrkkä katto. Koristeelliset ikkunan vuorilaudat.	Pyöreillä puilla tuettu kattorakenne.		
Yli neljä rakennusta				
	☒			

11. RAKENNUSHISTORIA

Ahti Aaltomaa on perustanut tilan 1930-luvulla ja raivannut maat metsästä. Vanha navetta on purettu. Nykyinen asuinrakennus on rakennettu tiilestä 1971 ja vanha asuinrakennus sekä sauna on purettu 1970-luvulla. Elukat on laitettu pois 1976.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Idyllinen pihapiiri metsän reunassa.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Tila on asuttuna ja rakennukset hyvässä kunnossa.

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Vanhat rakennukset idyllisessä pihapiirissä.

15. Rakennushistoriallinen ☒16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒

Seudullisesti merkittävä kohde




- 1 Navetta
- 2 Elosuoja
- 3 Luhti
- 4 Aitta

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|------------------|
| 2 | 8 | Navetta |
| 2 | 9 | Luhti ja kellari |
| 2 | 10 | Aitta |
| 2 | 11 | Elosuoja |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

01.11.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:


Tauno ja Elma Aaltomaa 9.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO


MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 39	Kulmala	
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kyä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 39:8	5. Kaupungin osa / kortteli / talo	Murto	6. Kohdetyyppi	Maatalous
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7193/90 3437/400	8. Osoite	Murrontie 68 b	9. Omistaja ja omistajan osoite	Pekka Matero Murrontie 68 c, 91800 Tyrnävä
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus	Päärakennus	Aitta			
Nykyinen käyttö	Ei	Varasto			
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Vilja/vaateaitta			
Rakentamisaika	1950-luku	1950-luku			
Rakentaja	Antti Matero	Antti Matero			
Kerrosluku	1 1/2	1			
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi			
Runko	Hirsi / ranko	Ranko			
Kattomuoto	Mansardi	Satula	Satula	Satula	
Kate	Huopa	Huopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	
Vuoraus	Vaakapontti	Vaakapontti			
Ulkoväri	Vihr / pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	
Päämitat, noin					
Kunto	Kohtalainen	Kohtalainen			
Erityispiirteet	Persoonallisen näköinen pikkutalo.				
Yli neljä rakennusta	☐				
11. RAKENNUSHISTORIA					
Antti Matero on perustanut tilan, maat on lohkaistu Materon tilasta. Päärakennus on alun perin ollut vain yhden huoneen tupa. 1950-luvulla siihen on rakennettu rankorakenteinen kamari ja eteinen. Vanha navetta on purettu 1960-luvulla ja tilalle on rakennettu uusi. Asuinrakennus on ollut tyhjänä 5 vuotta.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Puiden reunustama tontti peltöjen laidalla.					
13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Tila on tyhjillään ja pahasti ränsistynyt. Omistaja antaa sen olla sellaisenaan. Kohde kuuluu Ängesleväjokivarren viljelysmaisemaan, joka avautuu etenkin Ängeslevä-Murto tien länsipääjäksi peltolakeudeksi, johon liittyy tilojen rak. ryhmät, koivukujat ja peltöjen yksittäispuut. C/vk (C=Edellyttää erityisen huolellista vanhan rak.kannan ja kult.maiseman huomioon ottamista alueen kaavoituksessa ja täyd.rakentamisessa.vk=Valtakunnallisesti merkittävä alue.)					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					
Päärakennus ja luhti 1950-luvulta.					
Paikallisesti merkittävä kohde					
15. Rakennushistoriallinen ☐					
16. Historiallinen ☐					
17. Maisemallinen ☒					



- 1 Päärakennus
- 2 Aitta
- 3
- 4



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|-------------|
| 2 | 12 | Päärakennus |
| 2 | 13 | Aitta |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993

22 LIITTEET:

—

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

09.11.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:


Pekka Matero 9.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni Oulu		3. Kohde M 40		Virkkunen	
2. Kunta Tyrnävä					
4. Kylä / rekisterinumero Ängeslevä402 / 39:5		5. Kaupungin osa / kortteli / talo Murto		6. Kohdetyyppi Maatalous	
7. Peruskartta / koordinaatit 3422 04 Tupos 7193/200 3437/430		8. Osoite Murrontie 68 a		9. Omistaja ja omistajan osoite Aune ja Mauno Virkkunen Murrontie 68 a, 91800 Tyrnävä	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus	Asuinrakennus	Navetta	Piharakennus	Paja	
Nykyinen käyttö	Varasto	Varasto	Varasto	Ei	
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta	Piharakennus	Paja	
Rakentamisaika	1930-luku	1949-1950	1950-luku	1947	
Rakentaja	?	?	Mauno Virkkunen	Iikka Virkkunen	
Kerrosluvu	1	1	1	1	
Perusta	Luonnonkivi	Betoni	Betoni	Luonnonkivi	
Runko	Hirsi/ranko	Sementtitiili/ranko	Ranko	Ranko	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	Huopa	
Vuoraus	Vaakapontti	Ei/v.pont/bet.rappau	Vaakapontti	Lomalauta	
Ulkoväri	Vaal / kelt vihreä	Ei / pun. / valk.	Pun. / valk./ musta	Pun. / valk./ musta	
Päämitat, noin					
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä	
Erityispiirteet	Ikkunat vaihdettu.	Tiilet tehty kotona. Itse tehdyt komeat ovet ja takosaranat.	Toiminut kauppana.	Paja on sisältä käyttökunnossa, lähes kaikki tavarat ovat paikallansa.	
Yli neljä rakennusta	☒				
11. RAKENNUSHISTORIA					
Iikka Virkkunen perusti tilan 1920-luvulla ja osti pikkuhiljaa lisää maata. Hän toimi pääasiassa seppänä ja piti muutamaa lehmää kotitarpeisiin. Navettaa on jatkettu hevostallin verran 1950-luvulla. Navetta jäi tyhjilleen 1993. Piharakennuksessa toimi kauppa vuosina 1955-1972, joka myi myös polttoainetta. Niimpä pihassa oli polttoainesäiliöt. Asuinrakennusta on laajennettu 1960-luvulla. Elosuojaa on laajennettu useampaan kertaan, siinä on kellari ja traktoritali. Aitan siirron yhteydessä sen keskeisin osa on purettu. Uusi asuinrakennus valmistui 1994, ja siitä asti vanha talo on ollut tyhjiään.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Puutarhatontti aivan Murrontien varressa. Pihassa on runsaasti näyttäviä istutuksia.					
13. SÄILYMISEDELITYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Rakennukset aiotaan säilyttää. Tila on asuttuna ja rakennukset hoidettuja. Kohde kuuluu Ängesleväjokivarren viljelysmaisemaan, joka avautuu etenkin Ängeslevä-Murto tien länsip. laajaksi peltolakeudeksi, johon liittyvät tilojen rak. ryhmät, koivukujat ja peltojen yksitaispuut. C/vk (C=Edellyttää erityisen huolellista vanhan rak. kannan ja kult. maiseman huom. ottamista alueen kaavoituksessa ja täyd. rakentamisessa. vk=Valtakunnallisesti merkittävä alue.)					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					
Vanhat rakennukset, aitan vanhempi osa 1800-luvulta ja uudempi 1930-1940. Asuinrakennus ja elosuoja 1930-luvulta, lisäksi rakennuksia 1940-1950-luvuilta.				15. Rakennushistoriallinen ☒	
Seudullisesti merkittävä kohde				16. Historiallinen ☐	
				17. Maisemallinen ☒	




- 1 Asuinrakennus
- 2 Navetta
- 3 Piharakennus
- 4 Paja
- Aitta
- Elosuoja
- Kellari

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

3	33	Paja sisältä
3	34	Paja
3	35	Aitta
3	36	Elosuoja
3	37	Navetta
4	1	Kellari
4	2	Piharakennus
4	3	Asuinrakennus
4	4	Pihaa



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993

22 LIITTEET:

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

09.11.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Aune ja Mauno Virkkunen 24.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE			MUSEOVIRASTO	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS				M 40
Rakennus	Aitta	Elosuoja	Kellari	
Nykyinen käyttö	Kotimuseo	Varasto	Kellari	
Alkuperäinen käyttö	Jyväaitta	Elosuoja	Kellari	
Rakentamisaika	1899 / 1930-40-luku	1930-luku	1940-luku	
Suunnittelija	?	Ilkka Virkkunen	?	
Kerros-luku	1	1	1	
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi/betoni	Betoni	
Runko	Hirsi / ranko	Ranko	Betoni	
Kattomuoto	Satula	Auma / satula	Satula	
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	
Vuoraus	Ei/pystyrimalauta	Lomalauta	Lomalauta	
Ulkoväri	Pun. / valk. / musta	Pun. / valk. / musta	Pun. / valk.	
Päämitat, noin				
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	
Erityispiirteet		Pyöreillä pystypuilla tuettu kattorakenne. Laajennettu.	Luonnonkivi koristukset.	
Rakennus				
Nykyinen käyttö				
Alkuperäinen käyttö				
Rakentamisaika				
Suunnittelija				
Kerros-luku				
Perusta				
Runko				
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus				
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto				
Erityispiirteet				
Rakennus				
Nykyinen käyttö				
Alkuperäinen käyttö				
Rakentamisaika				
Suunnittelija				
Kerros-luku				
Perusta				
Runko				
Kattomuoto	Satula	Satula		
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa		
Vuoraus				
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.		
Päämitat, noin				
Kunto				
Erityispiirteet				

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 41	Matero	
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kylä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 39:1	5. Kaupungin osa / korttel / talo	Murto	6. Kohdetyyppi	Maatalous
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7193/260 3437/370	8. Osoite	Murrontie 68 c	9. Omistaja ja omistajan osoite	Pekka ja Riitta Matero Murrontie 68 c, 91800 Tyrnävä

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Asuinrakennus	Navetta		
Nykyinen käyttö	Ei	Varasto/autotalli		
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta		
Rakentamisaika	1950-luku	1950-luku		
Rakentaja	Felix Matero	-		
Kerrosluku	1	1		
Perusta	Luonnonkivi	Betoni		
Runko	Hirsi	Sementtitiili/ranko		
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Huopa	Profilipelti	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus	Vaakapontti	Ei/lomal/pystyrimäl		
Ulkoväri	Pun. / valk.	Ei / pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto	Huono	Kohtalainen		
Erityispiirteet	Taloa kutsutaan Onnelaksi.	Päädyssä rankorakenteinen heinälato.		
Yli neljä rakennusta	☐			

11. RAKENNUSHISTORIA

Eemil Matero on rakentanut nyt jo puretun hirsitalon 1900-luvun alussa. Onnela (asuinrakennus) on ikäisekseen vanhanaikainen, hirsitalossa on rankorakenteinen eteinen ja T-ikkunat. Navetan latoa on jatkettu 1970-luvulla. Rakennuksen takaseinässä on suuri reikä ovea varten. Siihen aiotaan rakentaa autotalli.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Tila on suuren peltoaukean laidalla, pihassa on puita. Onnela on syrjässä ja se hädintuskin näkyy pusikon keskeltä.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Onnela on oman onnensa nojassa pusikossa. Navetta säilyy autotallina. Kohde kuuluu Ängesleväjokivarren viljelysmaisemaan, joka avautuu etenkin Ängeslevä-Murto tien länsip.laajaksi peltolakeudeksi, johon liittyvät tilojen rak. ryhmät, koivukujat ja peltojen yksittäispuut. C/vk (C=Edellyttää erityisen huolellista vanhan rak.kannan ja kult.maiseman huom. ottamista alueen kaavoit.ja täyd.rakentamisessa .vk=Valtakunnallisesti merkittävä alue.)

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Pieni asuinrakennus hirrestä ja navetta 1950-luvulta.


Paikallisesti merkittävä kohde

15. Rakennushistoriallinen ☐16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒



- 1 Asuinrakennus
- 2 Navetta
- 3
- 4

X = TULISIJA



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|---------|
| 2 | 14 | Navetta |
| 2 | 15 | Onnela |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993

22 LIITTEET:

—

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

09.11.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:



Pekka Matero 9.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO


1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 42		Keskiahho
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kylä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 36:1	5. Kaupungin osa / kortteli / talo	Murto		
6. Kohdetyyppi	Maatalous				
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7193/570 3437/600	8. Osoite	Pohjoisranta 1, 91800 Tyrnävä		
9. Omistaja ja omistajan osoite	Aino ja Katja Karttunen Pohjoisranta 1, 91800 Tyrnävä				
10. RAKENNUKSEN KUVAAUS					
Rakennus	Päärakennus	Luhti	Savusauna	Maakellari	
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus	Varasto	Puuliiteri	Kellari	
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Vaateaitta	Savusauna / liiteri	Kellari	
Rakentamisaika	1900-luvun alku	1900-luvun alku	1950-luku	n.1950-luku	
Rakentaja	Heikki Keskiahho	Heikki Keskiahho	Heikki Keskiahho	Heikki Keskiahho	
Kerrosluku	1	1	1	1	
Perusta	Luonnonkivi/betoni	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Betoni	
Runko	Hirsi/ranko	Hirsi/ranko	Ranko	Ranko	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	Kones. pelti	
Vuoraus	Vaakapontti	Ei / lomalauta	Pystyl/pystyrimalaut	Lomalauta	
Ulkoväri	Pun. / valk / rusk	Pun. / valk / rusk.	Pun. / valk./ rusk	Pun. / rusk	
Päämitat, noin	5 x 8m				
Kunto	Hyvä	Kohtalainen	Kohtalainen	Hyvä	
Erityispiirteet					
Yli neljä rakennusta	☐				
11. RAKENNUSHISTORIA					
Nykyiset rakennukset ovat Heikki Keskiahon rakentamia. Tilalla on kuitenkin ollut asutusta jo ennen häntä, mutta nykyisillä omistajilla ei ole siitä enempää tietoa. Elukat on laitettu poi 1970-luvulla. Päärakennukseen on tehty eteinen ja pesutilat n. 10 vuotta sitten. Ikkunat ja ulkovuorilaudoitus on uusittu. Navetta on purettu heti eteisen valmistumisen jälkeen.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Nätti hyvin hoidettu pihapiiri. Jäänyt uudisrakennusten saartamaksi.					
13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Syksyllä 2003 tila todennäköisesti myydään, rakennukset puretaan ja tontille rakennetaan uudisrakennus					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					
Vanha pikku tila, asuinrakennus ja luhti 1900-luvun alusta, savusauna ja kellari 1950-luvulta.					
Paikallisesti merkittävä kohde					
15. Rakennushistoriallinen ☐					
16. Historiallinen ☐					
17. Maisemallinen ☒					



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

2	16	Luhti
2	17	Päärakennus
2	18	Savusauna
2	19	Maakellari



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

13.12.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Aino Karttunen ja Eino Kursua 9.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 44

Paaso-Kukkonen

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero
Ängeslevä402 / 15:15. Kaupunin osa / kortteli / talo
Murto6. Kohdetyyppi
Maatalous7. Peruskartta / koordinaatit
3422 04 Tupos
7193/750 3437/1508. Osoite
Murrontie 75, 91800 Tyrnävä9. Omistaja ja
omistajan osoite
Petri Similä
Murrontie 75, 91800 Tyrnävä

10. RAKENNUKSEN KUVAAUS

Rakennus	Navetta	Aitta
Nykyinen käyttö	Väliaik. navetta	Varasto
Alkuperäinen käyttö	Navetta	Jyväaitta
Rakentamisaika	1957	?
Rakentaja	Jaakko Karppinen	?
Kerrosluvu	1	1 1/2
Perusta	Betoni/bet.harkko	Luonnonkivi
Runko	Sementtitiili/ranko	Hirsi / ranko
Kattomuoto	Satula	Satula
Kate	Huopa	Pelti
Vuoraus	Ei/pystylauta	Ei / lomalauta
Ulkoväri	Ei / pun	Pun. / valk.
Päämitat, noin		
Kunto	Hyvä	Kohtalainen
Erityispiirteet	Tiilet tehty kotona. Päädyssä rankorakenteinen heinäiäto.	Aitan päädyssä luokin taivutuspaikka.
Yli neljä rakennusta	☐	

11. RAKENNUSHISTORIA

Jaakko Karppinen on perustanut tilan, ajasta ei ole tietoa. Hänen aikanaan tilaan on kuitenkin kuulunut turpasnavetta. Viressä on ollut Kukkonen tila, tilat on yhdistetty. Lehmät on laitettu pois 1980-luvulla. Uudempia rakennuksia tilalla ovat kellari ja

1980-luvulla rakennetut asuin- ja piharakennus.

Keskellä peltä on kellarin raunioita muistuttava, osittain romahtanut kivuluola. Sen halkaisija sisältä on n. 2 metriä. Suuri koivu on kietonut juurensa luolan ympärille ja päälle.

Raunio on mielenkiintoisen näköinen. Olisikohan se mahdollisesti aikanaan olleen naapuritilan (Kukkonen) kellarin raunio? Tämä on vain omaa arvailuani.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Tila sijaitsee metsän reunassa.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Navetta säilytetään, tällä hetkellä siinä on väliaikaisesti mulleja. Aitasta tehdään mahdollisesti grillikatos, ulkonäkö pyritään säilyttämään. Omistajan mukaan kiviraunioista pellolla on jonkinlainen suojelumääräys.

14. LUETTELOINTIPERUSTE

1950-luvun navetta ja vanhempi aitta. Pellolla kivirauniot.

15. Rakennushistoriallinen ☐16. Historiallinen ☐17. Maisemallinen ☒

Paikallisesti merkittävä kohde




- 1 Navetta
- 2 Aitta
- 3
- 4

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | | |
|---|----|------------|--|
| 2 | 23 | Navetta | |
| 2 | 24 | Aitta | |
| 2 | 25 | Kiviraunio | |
| 2 | 26 | Kiviraunio | |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

13.12.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Petri Similä 10.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO


KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 45	Pöytälä	
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kylä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 6:8	5. Kaupungin osa / kortteli / talo	Murto	6. Kohdetyyppi	-
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7193/600 3437/10	8. Osoite	Murrontie/Tikankorventie	9. Omistaja ja omistajan osoite	Sakari Karppinen
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus					
Nykyinen käyttö					
Alkuperäinen käyttö					
Rakentamisaika					
Kerrosluku					
Perusta					
Runko					
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	
Vuoraus					
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	
Päämitat, noin					
Kunto					
Erityispiirteet					
Yli neljä rakennusta					
11. RAKENNUSHISTORIA					
Omistajaa ei tavoitettu, kesäpaikka.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					
15. Rakennushistoriallinen					
16. Historiallinen					
17. Maisemallinen					

18 OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS:

19 POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA:

M 45



20 VALOKUVAT:

21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

13.12.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

-

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO
KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 47

Putkisuo

2. Kunta Tyrnävä

4. Kyliä / rekisterinumero
Ängeslevä402 / 86:0

5. Kaupungin osa / kortteli / talo
Murto

6. Kohdetyyppi
Maatalous

7. Peruskartta / koordinaatit
3422 04 Tupos
7193/440 3436/650

8. Osoite
Tikankorventie 6, 91800 Tyrn

9. Omistaja ja
omistajan osoite
Risto Bräysy
Tikankorventie 6

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus	Asuinrakennus	Aitta	Elosuoja
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus	Varasto	Konevarasto
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Jyvääitta	Elosuoja
Rakentamisaika	1950	1946	1950-luku?
Rakentaja	-	-	-
Kerros-luku	1 1/2	1	1
Perusta	Betoni	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Ranko	Ranko	Ranko
Kattomuoto	Satula	Satula	Auma
Kate	Huopa	Huopa	Pellinpaloja/huopaa
Vuoraus	Lomalauta/vaakapontt	Pystyrimalauta	Harva pystylauta
Ulkoväri	Kelt / valk / rusk	Pun. / valk.	Ei
Päämitat, noin			
Kunto	Hyvä	Kohtalainen	Kohtalainen
Erityispiirteet	Katon julkisivun puoleista lapetta pidennetty.		Pyöreillä pystypuilla tuettu kattorakenne. Alueella tyypillinen.
Yli neljä rakennusta			

11. RAKENNUSHISTORIA

Tila on sodan jälkeen perustettu. Aleksanteri Bräysy tai isänsä Ivan Bräysy olivat ensimmäiset asukkaat. Kellari purettu 2002, mahdollisesti purettu myös joitain rankorakenteisia rakennuksia. Entisestä navetasta hirsiseinien osia mukana nykyisessä navetassa. Asuinrakennus on peruskorjattu ja laajennettu 1970-luvulla.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Tilan takana avautuu laajat viljelyspellot. Pihassa navetta, halli ja uusi asuinrakennus.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)

Asuinrakennus on vanhemman sukupolven asumana.Aitta ja elosuoja mahdollisesti puretaan tulevaisuudessa.Kohde kuuluu Ängesleväjokivarren viljelysmaisemaan,joka avautuu etenkin Ängeslevä-Murto tien länsip.laajaksi peltolakeudeksi,
rak.ryhmät,koivukujat ja peltujen yksittäispuut.C/vk(C=Edellyt.erityisen huolell.vanhan rak.kannan ja kult.maiseman huom.ottamista alueen kaavoit.ja täyd.rakentamisessa.vk=Valtakunnallisesti merkittävä alue.)

14. LUETTELOINTIPERUSTE


1940-1950-lukujen rakennukset.

15. Rakennushistoriallinen ☐

16. Historiallinen ☐

17. Maisemallinen ☒

Paikallisesti merkittävä kohde



- 1 Asuinrakennus
- 2 Aitta
- 3 Elosuoja
- 4

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

2	28	Asuinrakennus
2	29	Aitta
2	30	Elosuoja



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 2, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993

22 LIITTEET:

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

13.12.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Risto Bräysy 10.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO
KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 49

Virkkula

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero
Ängeslevä402 /10:100

5. Kaupungin osa / kortteli / talo
Murto

6. Kohdetyyppi
Maatalous

7. Peruskartta / koordinaatit
3422 04 Tupos
7194/420 3436/710

8. Osoite
Opintie 2-4, 91800 Tyrnävä

9. Omistaja ja
omistajan osoite
Seija ja Janne Hellman
Opintie 2-4

10. RAKENNUKSEN KUVAAUS

Rakennus	Päärakennus	Navetta	Luhti	Riihi
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus	Varasto	Leikkimök/varasto/kesäasu	Varasto
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta	Maitohuone	Riihi
Rakentamisaika	1887	1800-luku?	1800-luku?	1800-luku?
Rakentaja	-	-	-	-
Kerros-luku	1	1	1 1/2	1
Perusta	Luonnonkivi / betoni	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Hirsi / ranko	Luonnonkivi	Hirsi / ranko	Hirsi
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Profilipelti	Huopa	Pelti	Pelti
Vuoraus	Vaakapontti/pystylau	Ei/vaakal/pystyl	Ei / vaakapontti	Ei
Ulkoväri	Vaal / vaal.pun	Ei / pun	Pun. / valk./ rusk	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto	Hyvä	Hyvä	Kohtalainen	Kohtalainen
Erityispiirteet	Laajennettu.	Seinät suurista kivenlohkareista, päätykolmiot rankoa.		Riihen eteen on rakennettu rankorakenteinen katos, saman katon alle.
Yli neljä rakennusta	☐			

11. RAKENNUSHISTORIA

Ensimmäinen asukas on ollut seppä, joka raivasi tilan metsästä ja rakensi asuinrakennuksen. Hän on tehnyt keksejä (metalliosia uittokepin päässä) Oulu-Yhtiölle. Riihessä on säilytetty kylän vainajia. Posti on tullut tähän taloon, josta kyläläiset ovat sen käyneet noutamassa. Talossa on myöskin ollut kylän ensimmäinen radio, kyläläiset ovat tulleet sunnuntaisin kuuntelemaan jumalanpalvelusta. Aukkaat on vaihtuneet ainakin 1970-luvun alussa, nykyiset tulivat taloon 1997.

Päärakennusta on laajennettu 1970-luvulla, kesällä 2003 laajennetaan lisää. 1997 sattui vesivahinko, jonka takia pinnat ja ovet jouduttiin uusimaan ja samalla asennettiin lattialämmitys. Navetan sisälle on rakennettu perunakellari n.1970-luvulla.

Ulkorakennusta on jatkettu myöhemmin. Tilalla on uudempi piharakennus ja pikku-sauna.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Pieni pihapiiri aivan Murrontien tuntumassa. Riihi kauempana pusikossa. Vanhoja kuusia.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Päärakennusta jälleen laajennetaan. Kiinnostusta olisi laittaa navettaan pärekatto. Luhti aiotaan kengittää. Riihi myös säilytetään.

14. LUETTELOINTIPERUSTE


1800-luvun rakennukset, mm.kivinavetta. Talo on ollut keskeinen kylälle, sinne on tullut kylän posti, kylän vainajia on säilytetty riihessä ja kyläläiset ovat tulleet kuuntelemaan sunnuntaisin jumalanpalvelusta kylän ensimmäisestä radiosta.

Seudullisesti merkittävä kohde

15. Rakennushistoriallinen ☒
16. Historiallinen ☒
17. Maisemallinen ☒




- 1 Päärakennus
- 2 Navetta
- 3 Luhti
- 4 Riihi



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|----------------|
| 3 | 11 | Riihi edestä |
| 3 | 12 | Riihi takaa |
| 3 | 13 | Navetta |
| 3 | 14 | Navetan nurkka |
| 3 | 15 | Asuinrakennus |
| 3 | 16 | Luhti |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Asuinrakennuksen laajennuksen rakennuspiirustukset 2003

22 LIITTEET:

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

13.12.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Seija ja Janne Hellman 10.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 51

Murrn Rukoushuone

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero

Ängeslevä402

5. Kaupungin osa / kortteli / talo

Murto

6. Kohdetyyppi

Rukoushuon

7. Peruskartta / koordinaatit

3422 04 Tupos

8. Osoite

Opintie

9. Omistaja ja

omistajan osoite

Tyrnävän seurakunta

7194/450 3436/920

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus

Rukoushuone

Nykyinen käyttö

?

Alkuperäinen käyttö

?

Rakentamisaika

1908

Rakentaja

-

Kerrosuku

1

Perusta

Luonnonkivi

Runko

Hirsi

Kattomuoto

Satula

Satula

Satula

Satula

Kate

Pelti

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Vuoraus

Pystyrimalauta

Ulkoväri

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Päämitat, noin

9 x 9m

Kunto

Hyvä

Erityispiirteet

Rankorakenteinen umpikuisti.

Yli neljä rakennusta



11. RAKENNUSHISTORIA

1908 rakennettu kunnan maalle ja siirretty seurakunnan omistukseen. Vuosina 1916-1921 rakennuksessa on toiminut pikkulasten seisova koulu. Rakennusta saa käyttää hengelliseen tarkoitukseen ja kiertokoulun pitoon.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Aivan rakennuksen nurkalla kasvaa valtavan kokoinen kuusi. Suuri kuusi kasvaa myös tien laidassa. Tontti sijaitsee vanhan koulun kentän takana.


13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)

14. LUETTELOINTIPERUSTE

1908 rakennetussa rukoushuoneessa on toiminut pikkulasten koulu 1916-1921.

15. Rakennushistoriallinen ☐16. Historiallinen ☒17. Maisemallinen ☒

Seudullisesti merkittävä kohde





- 1 Rukoushuone
- 2
- 3
- 4

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|-------------|
| 5 | 11 | Rukoushuone |
| 5 | 12 | Ikkuna |
| 5 | 14 | Rukoushuone |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

13.12.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Puhelimessa kirkkoherranviraston työntekijä heinäkuussa 2003.

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni Oulu

2. Kunta Tyrnävä

3. Kohde

M 52

Puotila

4. Kylä / rekisterinumero

Ängeslevä402 / 11:7

5. Kauoungin osa / kortteli / talo

Murto

6. Kohdetyyppi

Kauppa

7. Peruskartta / koordinaatit

3422 04 Tupos

8. Osoite

Opintie 13, 91800 Tyrnävä

9. Omistaja ja omistajan osoite

Helvi Suutari

Kauppurienkatu 32 A12, 90100 Oulu 10

10. RAKENNUKSEN KUVAAUS

Rakennus	Päärakennus	Liiteri
Nykyinen käyttö	Kesäasunto	Varasto
Alkuperäinen käyttö	Kauppa	Puuliiteri?
Rakentamisaika	1921-1922	1920-1930-luku?
Rakentaja	-	-
Kerrosluku	1	1
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi
Runko	Hirsi / ranko	Ranko
Kattomuoto	Satula	Satula
Kate	Tiili	Huopa
Vuoraus	Vaakapontti	Lomal / vaakapontti
Ulkoväri	Pun. / valk. / rusk	Pun. / valk. / musta
Päämitat, noin		
Kunto	Hyvä	Hyvä
Erityispiirteet	Alkuperäiset ikkunat ja ikkunaluukut.	
Yli neljä rakennusta	☐	

11. RAKENNUSHISTORIA

Maat on erotettu Keski-Eerikan tilasta 1921-1922 ja maille rakennettu Tyrnävän Osuuskauppa. Anna Litovuo on toiminut kauppiaina. Anna-Liisa ja Kalle Palola ostivat rakennuksen kesäpaikaksi 1961 tai 1962.

Kaupan ovi on ollut sivuseinällä, se on tukittu. Muuten rakennus on alkuperäisessä asussaan, sitä ei ole laajennettu eikä muutettu. Liiteriin on jatkettu sauna 1960-luvulla.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Puut reunustavat tonttia. Viereisellä tontilla on Murron rukoushuone.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Rakennukset ovat hyvin hoidettuja ja ne säilytetään.

14. LUETTELOINTIPERUSTE

1920-1930-lukujen rakennukset. Päärakennus on Tyrnävän vanha Osuuskauppa.

Seudullisesti merkittävä kohde

15. Rakennushistoriallinen ☐16. Historiallinen ☒17. Maisemallinen ☒



- 1 Päärakennus
- 2 Liiteri
- 3
- 4

VARASTO	KAMARI
ETEINEN	KEITTIÖ

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|-----------------------|
| 5 | 8 | Päärakennus |
| 5 | 9 | Liiteri |
| 5 | 10 | Päärakennuksen ikkuna |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

13.12.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Helvi Suutari 7.7.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni Oulu

3. Kohde

M 53

Vanha koulurakennus

2. Kunta Tyrnävä

4. Kylä / rekisterinumero

Ängeslevä402

5. Kaupungin osa / kortteli / talo

Murto

6. Kohdetyyppi

Koulu

7. Peruskartta / koordinaatit

3422 04 Tupos

8. Osoite

Simontaival 6-8, 91800 Tyrnävä

9. Omistaja ja

omistajan osoite

Tyrnävän kunta

7194/540 3436/970

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

Rakennus

Koulurakennus

Nykyinen käyttö

Koulu

Alkuperäinen käyttö

Koulu

Rakentamisaika

1921

Suunnittelija

Kouluhallitus

Kerrosluke

2

Perusta

Luonnonkivi/tiili

Runko

Hirsi / ranko

Kattomuoto

Satula

Satula

Satula

Satula

Kate

Tiili

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Kolmiorimahuopa

Vuoraus

Vaakapontti/lomalaut

Ulkoväri

Valk / sin

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Pun. / valk.

Päämitat, noin

10 x 32m

Kunto

Hyvä

Erityispiirteet

Jyrkkä katto. Portaat
paineekyllästettyä puuta.

Yli neljä rakennusta



11. RAKENNUSHISTORIA

Eerikan tilasta on lohkaistu tontti koululle. Rakennusta on jatkettu 1957. 1992-1993 peruskorjattu, alakerran ikkunat ja katto sekä portaat uusittu, maalattu. Vanhan osan vintti on kylmä, uuden osan päällä on asunto.

Uuden koulurakennuksen paikalla oli hirsisauna, jossa tehtiin kouluruoka vuodeb 1957 laajennukseen saakka, ja navetta / liiteri / wc - rakennus (navetta Syrjälässä M 65). Uusi koulurakennus valmistui 1993 ja laajennettiin 2000.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Vanha koulurakennus sijaitsee vastapäätä uuden rakennuksen kanssa. Sitä ympäröi puusto, takana sijaitsee kenttä.

13. SÄILYMEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)


Tulee jäämään opetuskäyttöön.

14. LUETTELOINTIPERUSTE

1921 rakennettu vanha koulurakennus, joka on edelleen opetuskäytössä.

15. Rakennushistoriallinen ☐16. Historiallinen ☒17. Maisemallinen ☒

Seudullisesti merkittävä kohde




1 Koulurakennus

2

3

4

1=LUCKKA 2=LUCKKA
 3=ETEINEN 4=LÄÄKÄRI + HAMMASL
 5=MCNISTAMO 6=TERVEYDENH.



7=ETEINEN 8=LUCKKA
 9=WC


20 VALOKUVAT:

Film Kuva

2 31 Vanha koulurakennus

2 32 Vanha koulurakennus

2 33 Yläkerran ikkuna



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Tyrnävän kansakoulu-Juha Kalliokoski

Tyrnävän koululaitoksen historia-Juhani Jääliinojan gradu

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
 Johanna Marttila

13.12.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:


Juhani Jääliinoja 18.6.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDENINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 55	Korpela	
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kylä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 35:8	5. Kaupungin osa / kortteli / talo	Murto	6. Kohdetyyppi	Maatalous
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7194/360 3436/90	8. Osoite	-	9. Omistaja ja omistajan osoite	Veikko ja Ebba Väisänen Linnankatu 33, 90100 Oulu
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus	Päärakennus	Navetta	Luhti	Sauna	
Nykyinen käyttö	Ei	Ei	Varasto	Ei	
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta	Varasto/kellari	Sauna?	
Rakentamisaika	1900 l. alku?	1950-luku	?	?	
Rakentaja	?	?	?	?	
Kerrosluku	1	1	1	1	
Perusta	Luonnonkivi,bet.vuor	Betoni	Luonnonkivi	Luonnonkivi	
Runko	Hirsi	Ranko	Ranko	Ranko	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Huopa	Pelti	Huopa	Huopa	
Vuoraus	Vaakapontti	Vaakapontti	Vaakapontti	Vaakapontti	
Ulkoväri	Valk / vaal.sin	Valk / kelt	Pun. / valk./ kelt	Pun. / valk./ kelt	
Päämitat, noin					
Kunto	Kohtalainen	Hyvä	Kohtalainen	Kohtalainen	
Erityispiirteet	Ranko rakenteinen umpikuisti. Päädyssä sauna. Rakennuksessa kellari.				
Yli neljä rakennusta					
☒					
11. RAKENNUSHISTORIA					
Väisäset ostivat tilan Väänäsen perikunnalta 1980-luvulla pienviljelyä varten kesäkäyttöön. Tila oli ollut tyhjiillään ainakin 10 vuotta. Piha on pusikoitunut ja sisälläkin kasvaa vadelmaa lattialankkujen alta. Päärakennuksen kuisti on ilmeisesti rakennettu jälkeempään.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Tilalle tulee pitkä kuja Murrontieltä. Pusikoitunut pihapiiri sijaitsee suuren peltoaukean reunamailla.					
13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Tila on tyhjiillään, rakennukset hoitamattomia ja piha pusikoitunut. Väisäset ovat jo vanhoja, tila jäänee perikunnalle.					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					
Asuinrakennus 1900-luvun alusta ja navetta 1950-luvulta.					
Paikallisesti merkittävä kohde					
15. Rakennushistoriallinen ☐					
16. Historiallinen ☐					
17. Maisemallinen ☒					




- 1 Päärakennus
- 2 Navetta
- 3 Luhti
- 4 Sauna
Liiteri

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|-----------------------|
| 5 | 36 | Päärakennus |
| 5 | 37 | Päärakennuksen ikkuna |
| 6 | 1 | Navetta |
| 6 | 2 | Luhti |
| 6 | 3 | Sauna |
| 6 | 4 | Liiteri |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

-

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

20.12.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Veikko Väisänen puhelimesta 4.7 ja 15.7.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO
KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

10. RAKENNUKSEN KUVAUS

M 55

Rakennus	Liiteri			
Nykyinen käyttö	Ei			
Alkuperäinen käyttö	Liiteri?			
Rakentamisaika	?			
Suunnittelija	?			
Kerrosuku	1			
Perusta	Ei näy			
Runko	Ranko			
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Ei	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus	Pystylauta/lomalauta			
Ulkoväri	Pun. / kelt	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto	Huono			
Erityispiirteet	Katto pudonnut.			

Rakennus				
Nykyinen käyttö				
Alkuperäinen käyttö				
Rakentamisaika				
Suunnittelija				
Kerrosuku				
Perusta				
Runko				
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus				
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto				
Erityispiirteet				

Rakennus				
Nykyinen käyttö				
Alkuperäinen käyttö				
Rakentamisaika				
Suunnittelija				
Kerrosuku				
Perusta				
Runko				
Kattomuoto	Satula	Satula		
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa		
Vuoraus				
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.		
Päämitat, noin				
Kunto				
Erityispiirteet				

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE


1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 61		Rintala
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kylä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 19:43	5. Kaupundin osa / kortteli / talo	Murto		
6. Kohdetyyppi	Maatalous				
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7194/390 3435/300	8. Osoite	Vikiöntie 6 c, 90450 Kempele		
9. Omistaja ja omistajan osoite	Sirkka Haapala Vikiöntie 6 c, 94500 Kempele				
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus	Navetta	Aitta	Riihi	Sauna	
Nykyinen käyttö	Varasto	Varasto	Varasto	Kesäkäytössä	
Alkuperäinen käyttö	Navetta	Aitta	Riihi	Sauna	
Rakentamisaika	1953	1800-1900	1800-1900	1950-1960	
Rakentaja	Yrjö Kontiokari	Juho Kontiokari	Juho Kontiokari	Yrjö Kontiokari	
Kerros-luku	1	1	1	1	
Perusta	Betoni	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Betoni	
Runko	Hirsi / ranko	Hirsi / ranko	Hirsi / ranko	Ranko	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Pelti	Profiilipelti	Profiilipelti	Profiilipelti	
Vuoraus	Ei/lomal/pystylauta	Ei/pystyrimalauta	Ei / lomalauta	Pystyrimalauta	
Ulkoväri	Pun. / valk. / musta	Pun. / valk. / musta	Pun. / valk. / musta	Pun. / valk. / musta	
Päämitat, noin					
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä	
Erityispiirteet	Päädysssä lato, toisessa maitohuone.	Aitan alla puupalikat.	Riiheen kiinni on rakennettu katos.		
Yli neljä rakennusta					
11. RAKENNUSHISTORIA					
Tilan on perustanut Juho Kontiokari (s.1871) 1800-1900-lukujen vaihteessa. Vuodesta n.1942 tilaa isännöi Yrjö Kontiokari, jonka kuoleman jälkeen tila oli tyhjillään 2 vuotta. Nykyiset omistajat ovat olleet tilalla vasta 2 vuotta. Alkuperäinen asuinrakennus on palanut ja seuraajansa purettu, nykyinen rakennettu 1960-luvulla. Aittaa ja riiheä on jatkettu Yrjö Kontiokarin aikana. Karja on laitettu pois 1970-1980 tienoilla.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Tila sijaitsee suuren peltoaukean reunamilla.					
13. SÄILYMISEDELITYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Tila on asuttuna ja rakennukset aiotaan säilyttää.					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					
Aitta ja riihi 1800-1900-lukujen taitteesta. Navetta ja sauna 1950-luvulta.					
15. Rakennushistoriallinen ☐					
16. Historiallinen ☐					
17. Maisemallinen ☒					
Paikallisesti merkittävä kohde					

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 61		Rintala
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kylä / rekisterinumero	Ängeslevä402 / 19:43	5. Kaupundin osa / kortteli / talo	Murto		
6. Kohdetyyppi	Maatalous				
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7194/390 3435/300	8. Osoite	Vikiöntie 6 c, 90450 Kempele		
9. Omistaja ja omistajan osoite	Sirkka Haapala Vikiöntie 6 c, 94500 Kempele				
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus	Navetta	Aitta	Riihi	Sauna	
Nykyinen käyttö	Varasto	Varasto	Varasto	Kesäkäytössä	
Alkuperäinen käyttö	Navetta	Aitta	Riihi	Sauna	
Rakentamisaika	1953	1800-1900	1800-1900	1950-1960	
Rakentaja	Yrjö Kontiokari	Juho Kontiokari	Juho Kontiokari	Yrjö Kontiokari	
Kerrosuku	1	1	1	1	
Perusta	Betoni	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Betoni	
Runko	Hirsi / ranko	Hirsi / ranko	Hirsi / ranko	Ranko	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Pelti	Profiilipelti	Profiilipelti	Profiilipelti	
Vuoraus	Ei/lomal/pystylauta	Ei/pystyrimalauta	Ei / lomalauta	Pystyrimalauta	
Ulkoväri	Pun. / valk. / musta	Pun. / valk. / musta	Pun. / valk. / musta	Pun. / valk. / musta	
Päämitat, noin					
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä	
Erityispiirteet	Päädysssä lato, toisessa maitohuone.	Aitan alla puupalikat.	Riiheen kiinni on rakennettu katos.		
Yli neljä rakennusta					
11. RAKENNUSHISTORIA					
Tilan on perustanut Juho Kontiokari (s.1871) 1800-1900-lukujen vaihteessa. Vuodesta n.1942 tilaa isännöi Yrjö Kontiokari, jonka kuoleman jälkeen tila oli tyhjillään 2 vuotta. Nykyiset omistajat ovat olleet tilalla vasta 2 vuotta. Alkuperäinen asuinrakennus on palanut ja seuraajansa purettu, nykyinen rakennettu 1960-luvulla. Aittaa ja riiheä on jatkettu Yrjö Kontiokarin aikana. Karja on laitettu pois 1970-1980 tienoilla.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Tila sijaitsee suuren peltoaukean reunamilla.					
13. SÄILYMEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Tila on asuttuna ja rakennukset aiotaan säilyttää.					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					
Aitta ja rihi 1800-1900-lukujen taitteesta. Navetta ja sauna 1950-luvulta.					
15. Rakennushistoriallinen ☐					
16. Historiallinen ☐					
17. Maisemallinen ☒					
Paikallisesti merkittävä kohde					



- 1 Navetta
- 2 Aitta
- 3 Riihi
- 4 Sauna

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|---|---------|
| 6 | 5 | Sauna |
| 6 | 6 | Riihi |
| 6 | 7 | Navetta |
| 6 | 8 | Aitta |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

22 LIITTEET:

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

20.12.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:


Sirkka Haapala 8.7.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO				MUSEOVIRASTO	
KOHDEINVENTOINTILOMAKE					
1. Lääni Oulu		3. Kohde M 66		Väänänen	
2. Kunta Tyrnävä					
4. Kylä / rekisterinumero Ängeslevä402 / 38:14		5. Kaupungin osa / kortteli / talo Murto		6. Kohdetyyppi Maatalous	
7. Peruskartta / koordinaatit 3422 04 Tupos 7194/880 3436/530		8. Osoite Miinanmutka 7		9. Omistaja ja omistajan osoite Anneli Säkkinen Miinanmutka 7	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus		Navetta			
Nykyinen käyttö		Varasto			
Alkuperäinen käyttö		Navetta			
Rakentamisaika		1900 l. alku?			
Rakentaja		?			
Kerrosluku		1			
Perusta		Luonnonkivi			
Runko		Hirsi			
Kattomuoto		Satula Satula Satula Satula			
Kate		Pelti Kolmiorimahuopa Kolmiorimahuopa Kolmiorimahuopa			
Vuoraus		Ei/lomalauta			
Ulkoväri		Pun. / valk. Pun. / valk. Pun. / valk. Pun. / valk.			
Päämitat, noin					
Kunto		Kohtalainen			
Erityispiirteet		Kaksi hirsiseinää on laudoitettu. Nurkkalaudat. Päätykolmiot rankoa.			
Yli neljä rakennusta		☐			
11. RAKENNUSHISTORIA					
Tilalla on asunut Väänäsen Anna, joka on pitänyt lehmiä. Säkkinen on asunut n. 20 vuotta, häntä ennen Taisto Suutari. Asuinrakennus on peruskorjattu perusteellisesti 1991, vanhaa on lähinnä osa lattiasta. Navetan taka- ja vasen sivuseinä on laudoitettu, hirret alla ovat lahoja. Rakennuksen iästä ei ole luotettavaa tietoa, omistaja arveli sen olevan vuosisadan alusta.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Pihassa uudempia rakennuksia, pihapuita ja istutuksia.					
13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Navetta saa olla toistaiseksi. Sitä ei aiota korjata vaan todennäköisesti puretaan kun menee tarpeeksi huonoksi.					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					
Pieni hirsinavetta todennäköisesti 1900-luvun alkupuolelta.				15. Rakennushistoriallinen ☐	
				16. Historiallinen ☐	
Paikallisesti merkittävä kohde				17. Maisemallinen ☒	

18 OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS:

19 POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA:

M 66



- 1 Navetta
- 2
- 3
- 4

20 VALOKUVAT:

Film Kuva

5 2 Navetta



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

22 LIITTEET:


24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

21.12.2003


23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Anneli Säkkinen 7.7.2003

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO				MUSEOVIRASTO	
KOHDEINVENTOINTILOMAKE					
1. Lääni Oulu		3. Kohde M 67		Käyrä	
2. Kunta Tyrnävä					
4. Kylä / rekisterinumero Ängeslevä402 / 10:18		5. Kaupungin osa / kortteli / talo Murto		6. Kohdetyyppi Maatalous	
7. Peruskartta / koordinaatit 3422 04 Tupos 7195/260 3436/700		8. Osoite Pikkaralantie 7		9. Omistaja ja omistajan osoite Ahti Haurun perikunta (katso henkilöt kohdasta 13)	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus	Päärakennus	Navetta	Sauna	Elosuoja	
Nykyinen käyttö	Asuinrakennus	Varasto	Kesäkäytössä	Varasto	
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Navetta	Savusauna	Elosuoja	
Rakentamisaika	1937	1953	1940 l. alku	1940-luku	
Rakentaja	Lauri Mylly	Y. Kelhä	Ahti Hauru	Ahti Hauru	
Kerroslukku	1	1	1	1	
Perusta	Luonnonkivi/betoni	Betoni	Betoni	Luonnonkivi	
Runko	Hirsi	Sementtitiili	Hirsi	Ranko	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	
Kate	Huopa	Huopa	Huopa	Kones.pelti	
Vuoraus	Vaakapontti	Ei / pystyrimalauta	Pystyrimalauta	Pystylauta	
Ulkoväri	Kelt / valk / rusk	Ei / pun. / valk.	Pun. / valk./ kelt	Pun. / valk./ kelt	
Päämitat, noin					
Kunto	Hyvä	Hyvä	Hyvä	Hyvä	
Eriyispiirteet	Kauniit ikkunat. Tillet tehty kotona.				
Yli neljä rakennusta	X				
11. RAKENNUSHISTORIA					
likka Pyykkö osti Heikki Viittalalta 1/5 Viittala-nimisestä tilasta. Pyykön tytär, joka oli naimisissa Lauri Myllyn kanssa, osti Käyrä-nimisen tilan muilta perillisiltä 1937. Ahti Hauru osti tilan Lauri Myllyltä 1938. Silloin päärakennus oli vain yhden huoneen tupa, johon Ahti Hauru rakensi lisäksi kamarin ja eteisen sotien jälkeen. Vanhassa asuinrakennuksessa on ollut vuokralaisia sodan aikana. Talli on Viittalan aikana siirretty alhaalta ylös pihalle. Nykyään se on aittanakujan varressa, sen varasto on purettu. Talli on ollut välillä jyvääittana ja siinä on myös nukuttu. Vanha navetta ja asuinrakennus sekä sauna on purettu. Lehmät on hävitetty 1970-luvun lopulla. Sylvi Pernu muutti tilalle 1990, sitä ennen se ehti olla tyhjiillään 10 vuotta.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Tila sijaitsee kuivalla kankaalla metsän reunassa Pikkaralantien varressa.					
13. SÄILYMISEDELLYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Tila on toistaiseksi asuttuna. Rakennukset ovat kunnossa.					
Ahti Haurun perikunta: Sylvi Pernu, Pikkaralantie 7, puh.545 1038. Salli Mäkelä, Oulu, puh.335 954. Lisäksi sisar Salme.					
14. LUETTELOINTIPERUSTE				15. Rakennushistoriallinen ☐	
Viehättävä vanha tila, rakennuksia 1930-1950-luvuilta.				16. Historiallinen ☐	
Paikallisesti merkittävä kohde				17. Maisemallinen ☒	




- 1 Päärakennus
- 2 Navetta
- 3 Sauna
- 4 Elosuoja
- Talli
- Aitta
- Makasiini



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | | |
|---|----|----------------|--|
| 4 | 30 | Navetta | |
| 4 | 31 | Päärakennus | |
| 4 | 32 | Elosuoja | |
| 4 | 33 | Liiteri | |
| 4 | 34 | Sauna | |
| 4 | 35 | Aitta ja talli | |
| 4 | 36 | Makasiini | |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):

Navetan rakennuspiirustukset 1953
 Vanhat kauppakirjat
 Vanhat valokuvat

22 LIITTEET:

-

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
 Johanna Marttila

21.12.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:

Sylvi Pernu 25.6 ja 1.7.2003
 Salli Mäkelä 1.7.2003


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE			MUSEOVIRASTO	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS				M 67
Rakennus	Talli	Aitta	Makasiini	
Nykyinen käyttö	Varasto	Varasto	Varasto	
Alkuperäinen käyttö	Talli	Jyvä-aitta	Heinälato	
Rakentamisaika	1930-luku?	1940-1950	1950-luku	
Suunnittelija	?	Ahti Hauru	Ahti Hauru	
Kerros-luku	1	2	1	
Perusta	Luonnonkivi	Luonnonkivi	Luonnonkivi	
Runko	Ranko	Hirsi	Ranko	
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Huopa	Huopa	Kones.pelti	Kolmiorimahuopa
Vuoraus	Vaakal./pystyrimäl	Ei	Pystylauta	
Ulkoväri	Pun. / valk./ kelt	Pun. / valk./ kelt	Pun. / valk./kelt	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto	Kohtalainen	Kohtalainen	Kohtalainen	
Erityispiirteet	Ollut tallina, multa eriste.		Sijaitsee kauempana pellolla.	
Rakennus				
Nykyinen käyttö				
Alkuperäinen käyttö				
Rakentamisaika				
Suunnittelija				
Kerros-luku				
Perusta				
Runko				
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus				
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin				
Kunto				
Erityispiirteet				
Rakennus				
Nykyinen käyttö				
Alkuperäinen käyttö				
Rakentamisaika				
Suunnittelija				
Kerros-luku				
Perusta				
Runko				
Kattomuoto	Satula	Satula		
Kate	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa		
Vuoraus				
Ulkoväri	Pun. / valk.	Pun. / valk.		
Päämitat, noin				
Kunto				
Erityispiirteet				

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO


KOHDEINVENTOINTILOMAKE

MUSEOVIRASTO

1. Lääni	Oulu	3. Kohde	M 68		Hauru
2. Kunta	Tyrnävä				
4. Kylä / rekisterinumero	Ängeslevä402	5. Kaupungin osa / kortteli / talo	Murto		
6. Kohdetyyppi	Maatalous				
7. Peruskartta / koordinaatit	3422 04 Tupos 7195/480 3436/550	8. Osoite	Pikkaralantie / Huttukuja		
9. Omistaja ja omistajan osoite	Ahti Haurun perikunta (katso henkilöt kohdasta 13)				
10. RAKENNUKSEN KUVAUS					
Rakennus	Päärakennus	Kellari			
Nykyinen käyttö	Kesäasunto	Varasto			
Alkuperäinen käyttö	Asuinrakennus	Kellari			
Rakentamisaika	1917	1953-1954			
Rakentaja	Juho Hauru	Yrjö Hauru			
Kerros-luku	1	1			
Perusta	Luonnonkivi	Betoni			
Runko	Hirsi / ranko	Betoni			
Kattomuoto	Satula	Satula	Satula	Satula	Satula
Kate	Huopa	Kones.pelti	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa	Kolmiorimahuopa
Vuoraus	Vaakapontti	Pystylauta			
Ulkoväri	Pun. / valk.	Ei	Pun. / valk.	Pun. / valk.	Pun. / valk.
Päämitat, noin					
Kunto	Hyvä	Huono			
Erityispiirteet	Kauniit ikkunat.				
Yli neljä rakennusta	☐				
11. RAKENNUSHISTORIA					
Juho Hauru oli töissä Kankaalla (Isokangas M 18), ja vuokrasi maan sieltä. Hän rakensi päärakennuksen ja muutti perheineen tilalle 1917. Vaimo oli Maria, lapset Ahti ja Yrjö. 1921 Juho Hauru osti maan omakseen. Kun Maria kuoli 1967, luhti siirrettiin Siiraan Kempeleen puolelle ja joku rakennus (mahd. navetta) Yrjölle Kempeleeseen. Muut rakennukset ovat hävinneet jonnekin. Päärakennukseen on tehty eteinen jossain vaiheessa, se on ollut välillä jyvääittanakin. 1973 sitä on alettu kunnostaa kesäasunnoksi.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ					
Päärakennus sijaitsee aivan Huttukujan varressa metsän ja pellon rajalla.					
13. SÄILYMEDELTYTYKSE (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)					
Päärakennus on hyvässä kunnossa ja toimii kesäasuntona.					
Ahti Haurun perikunta: Sylvi Pernu, Pikkaralantie 7, puh. 545 1038. Salli Mäkelä, Oulu, puh.335 954. Sekä sisar Salme.					
14. LUETTELOINTIPERUSTE					15. Rakennushistoriallinen ☐
1917 rakennettu asuinrakennus ja kellari 1950-luvulta.					16. Historiallinen ☐
Paikallisesti merkittävä kohde					17. Maisemallinen ☒





- 1 Päärakennus
- 2 Kellari
- 3
- 4



20 VALOKUVAT:

Film Kuva

- | | | |
|---|----|-----------------------|
| 4 | 28 | Päärakennuksen ikkuna |
| 4 | 29 | Päärakennus |
| 4 | 37 | Kellari |



21 LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat):
Vanhat kauppakirjat ja valokuvat

22 LIITTEET:

—

24 LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, PÄIVÄYS
Johanna Marttila

21.12.2003

23 SUULLISIA TIETOJA ANTANEET:
Sylvi Pernu ja Salli Mäkelä 1.7.2003